

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

RYS. 1 WIDOK ELEWACJI POŁUDNIOWEJ



RYS. 2 WIDOK ELEWACJI POŁUDNIOWEJ – BRAK TYNKU PRZY GRUNCIE



RYS. 3 WIDOK ELEWACJI ZACHODNIEJ



RYS. 4 WIDOK ELEWACJI PÓŁNOCNEJ



RYS. 5 WIDOK ELEWACJI PÓŁNOCNEJ




RYS. 6 WIDOK ELEWACJI WSCHODNIEJ



RYS. 7 WIDOK POKRYCIA DACHU – ZNISZCZONE POKRYCIE PAPOWE



RYS. 8 WIDOK POKRYCIA DACHU – ZNISZCZONE POKRYCIE PAPOWE



**RYS. 9 WIDOK SKORODOWANYCH OBRÓBEK BLACHARSKICH ORAZ
USZKODZONEJ PAPY**



**RYS. 10 WIDOK SKORODOWANYCH OBRÓBEK BLACHARSKICH ORAZ
USZKODZONEJ PAPY**



RYS. 11 WIDOK KOMINA – UBYTKI TYNKU



RYS. 12 WIDOK KOMINA – UBYTKI TYNKU, SPEKANIA CEGIEŁ



RYS. 13 WIDOK OKAPU – USZKODZONA PODBITKA ORAZ BRAK RYNNY



RYS. 14 WIDOK SUFITU NA PIĘTRZE – PRZECIEKI, USZKODZENIA TYNKU



RYS. 15 WIDOK SUFITU NA PIĘTRZE – PRZECIEKI, USZKODZENIA TYNKU



RYS. 16 WIDOK SUFITU NA PIĘTRZE – PRZECIEKI, USZKODZENIA TYNKU



RYS. 17 WIDOK SPĘKAŃ ŚCIAN DZIAŁOWYCH W PRZESTRZENI WIĄZARA



RYS. 18 WIDOK SPĘKAŃ ŚCIAN DZIAŁOWYCH W PRZESTRZENI WIĄZARA



Jaczków, 25.04.2019 r.

OPRACOWAŁ: