



LOKALIZACJA USTERKI (ZDJĘCIA)

- Fol. 33. Usienki i tarasu ścian parteru
- Fol. 34. Deszczówka konstrukcji płyty balkonowej spowodowana błędem wykonania drobni białych.
- Fol. 35. Deszczówka konstrukcji płyty balkonowej spowodowana nieuszczelnieniem tylnego balkonu.
- Fol. 36. Odpadające tynki od spodu balkonu w wyniku nieuszczelnienia rury odprowadzającej wodę z dachu.
- Fol. 37. Pęknięcia tynku płyty balkonowej spowodowane brakiem stosownej osłony.
- Fol. 38. Poruszenie elementów otworów białych balkonów.
- Fol. 39. Meble i rośliny na powierzchni balkonów.
- Fol. 40. Odpadające płyty, wstawki wykończeniowe i tarasu.

RZECZOWANCA BUDOWLANA ul. Krzywoustego 10 01-001 Warszawa	
Wykonawca: Biuro Projektów i Inżynierii Budowlanej Sp. z o.o. ul. Krzywoustego 10, 01-001 Warszawa, tel. 22 634 10 10, e-mail: biuro@bpi.pl	
Inwestor: RZUT Sp. z o.o. ul. Krzywoustego 10, 01-001 Warszawa, tel. 22 634 10 10, e-mail: rzut@bpi.pl	
Data: 10.05.2023 Strona: 1 z 1	