

ELEWACJA POŁUDNIOWA



LEGENDA:

- ① - spękania, zawilgocenie okapu dachowego na ścianach szczytowych
- ② - brak szczelnego połączenia elementów obróbek blacharskich
- ③ - brak obróbek blacharskich kominów przy połąci dachowej
- ④ - nieszczelne połączenie dachówek z gąsiorami przy kalenicy
- ⑤ - pęknięcia i rysy na ścianach elewacyjnych
- ⑥ - skraplanie pary wodnej na szybach okien
- ⑦ - zniszczone drzwi zewnętrzne - nie nadające się do renowacji
- ⑧ - porost glonów i zawilgocenia na elewacji
- ⑨ - zabrudzenia, zawilgocenia i przebarwienia na ścianach elewacji
- ⑩ - zabrudzenia, zawilgocenia i przebarwienia na kominach
- ⑪ - łuszcząca się farba i uszkodzony tynk na kolumnach
- ⑫ - porost mchów i glonów na powierzchni dachówek
- ⑬ - spękania i ubytki okładziny lastrico na schodach i cokółach
- W - miejsca pomiaru wydajności wentylacji
- EW - brak kanałów wentylacyjnych

| | | | |
|--|--------------------------|-------------------|--------------|
| INWESTYCJA: ZABYTKOWY DWOREK PEŁNIACY FUNKCJE DOMU KULTURY USYTUOWANY PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 27, 96-321 ŻABIA WOLA | | | |
| INWESTOR: GMINA ŻABIA WOLA UL. GŁÓWNA 3, 96-321 ŻABIA WOLA | | | |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BIURO REALIZACJI INWESTYCJI AWANGARWA WOJCIECH WŁODARCZYK 05-504 PRACE DUŻE UL. UROCZA 9 | | | |
| ETAP OPRACOWANIA: EKSPERTYZA TECHNICZNA | | BRANŻA: BUDOWLANA | |
| PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. WOJCIECH WŁODARCZYK | NR UPR. MAZ/0027/POOK/11 | PODPIS: | NR RYSUNKU: |
| TREŚĆ RYSUNKU: ELEWACJA POŁUDNIOWA | | DATA : 30-07-2023 | SKALA: 1:100 |

ET5