

WADY WYKONANIA OBRÓBEK BLACHARSKICH










WADLIWE WYKONANIE LISTWY DOCISKKOWEJ WZDŁUŻ ŚCIAN SALI GIMNASTYCZNEJ
POWODUJE PRZENIKANIE WODY DO WNĘTRZA BUDYNKU



ZASTOSOWANO WKRĘTY, KTÓRE SĄ ZA KRÓTKIE I NIE MOCUJĄ OBRÓBKI DO MURU
TYLKO DO STYROPIANU.



MOCOWANIE BLACHU DOCISKKOWEJ KOŁKAMI SZYBKIEGO MONTAŻU. KOŁKI NIE SĄ
DOSTOSOWANE DO WARUNKÓW ZEWNĘTRZNYCH I ULEGAJĄ DEGRADACJI.