


Lokalizacja wyburzeń. Rzut poddasza

SKALA 1:100



LEGENDA:



projektowany demontaż ścian drewnianych dla nowoprojektowanych otworów.

UWAGA:

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE,
- LOKALIZACJA ŚŁUPÓW MOŻE SIĘ RÓŻNIĆ POMIĘDZY STANEM PROJEKTOWANYM A RZECZYWISTYM: PRZED WYKONANIEM OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ LOKALIZACJĘ ŚŁUPÓW DREWNIANYCH PODDASZA.
- RYUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM

INWESTOR:
Gmina Jordanów, ul. Rynek 2, 34-240 Jordanów

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:
Prace remontowe i konserwatorskie przy budynku wpisanym do ewidencji zabytków, dz. nr ewid.: 1878/7, 1878/9, 1878/11, 1878/12, 1878/14 w miejscowości Naprawa, gmina Jordanów.
Identyfikator działek:
121505_2.0002.1878/7, 121505_2.0002.1878/9, 121505_2.0002.1878/11, 121505_2.0002.1878/12, 121505_2.0002.1878/14

WYKONANO PRZEZ:

fi Studio **FI STUDIO**
architektura Magdalena Szczepaniak-Krupowska
ul. Zdunów 18B/45, 30-428 Kraków
tel. ++48 729 886 006

	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPR.:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. Jan Pawlica	MAP/0363/PWOK/11	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Beata Kałkowska	MAP/0135/PBKb/16	

FAZA:

PROJEKT TECHNICZNY

PRZEDMIOT RYSUNKU:

Lokalizacja projektowanego otworu w ścianie parteru.

BRANŻA: KONSTRUKCYJNA

DATA:	Sierpień 2024	SKALA:	1:100
NUMER RYSUNKU:	K.02	NAZWA PLIKU:	