

P R Z E G L Ą D R O C Z N Y
O B I E K T U M O S T O W E G O
N r : 8 / R / 2 0 2 2



Numer obiektu : 01006886

Obiekt: **Most drogowy w ciągu drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec - Czastary**
(nazwa ciągu drogi według przepisów o drogach publicznych)

Przeszkoda: **rzeka Małgorzatka**

Obiekt w administracji : **POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w WIERUSZOWIE**
ul. L. Waryńskiego 14
98-400 Wieruszów

Lokalizacja: **miejsowość Wiewiórka,**
Gmina Bolesławiec
(miejscowości na trasie, a w miastach - nazwy ulic)

Kilometraż drogi: **km 2+250**
(kilometraż drogi)

Kategoria drogi: **L**

Data przeglądu: **28-11-2022r.**

Opracował : **Daniel Mrugała**

mgr inż. Daniel Mrugała
Uprawnienia zawodowe do kierowania
..... i nadzoru nad budowlaną
..... i nadzoru nad budowlaną
podpis: 98/W/99

PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ NR 8/R/2022

Dane identyfikacyjne obiektu												
1	Numer ewidencyjny (JNI):		01006886					5	JAD: PZD WIERUSZÓW			
2	Nr drogi:		4715E					6	Najbliższa miejscowość: Wiewiórka			
3	Kilometraż:		2+250					7	Rodzaj i nazwa przeszkody: rzeka Małgorzatka			
4	Materiał konstrukcji dźwigarów: belki żelbetowe							8	Długość obiektu [m]: 6,0m			
STAN TECHNICZNY OBIEKTU										EKSPERTYZA		
Lp.	Element		Kod rodzaju uszkodzenia							Ocena stanu	Potrzeba wykonania	Tryb wykonania
1	Nasypy i skarpy		NB	WB	RB	DB	UB	ZB		3	TAK	3
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł		DA							4	NIE	
3	Nawierzchnia jezdni		NA	DA						4	NIE	
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki											
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony		NS	AS	KS					4	NIE	
6	Belki podporęczowe, gzymsy		NB	OB	KB	RB	UB			3	TAK	3
7	Urządzenia odwadniające											
8	Izolacja pomostu		CB							2	TAK	3
9	Konstrukcja pomostu		UB							3	TAK	3
10	Konstrukcja dźwigarów głównych		UB							3	TAK	3
11	Łożyska											
12	Urządzenia dylatacyjne											
13	Przyczółki		NB	WB						4	NIE	
14	Filary											
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa		NT	WT						3	TAK	3
16	Przeguby									-		
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka											
18	Urządzenia ochrony środowiska											
19	Zakotwienia ciągów											
20	Cięgna											
21	Urządzenia obce									-		
22	Mechanizm ruchu przeseł									-		
23	Pylony									-		
Stan pogody: sucho			Ocena średnia obiektu:							3,30		
Temperatura [°C]: 5			OCENA CAŁEGO OBIEKTU:							3,00		
Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń): brak												
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń): brak												
WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU: brak danych												

WNIOSKOWANE ZALECENIA			
Rodzaj zalecenia		Potrzeba wykonania	Tryb wykonania
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu		Nie	
2. Ograniczenie nośności do [Mg]		Nie	
3. Ograniczenie prędkości ruchu do [km/h]		Nie	
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm]		Nie	
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm]		Nie	
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm]		Nie	
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm]		Nie	
8. Oznakowanie obiektu		Nie	
9. Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego poza planem przeglądów		nie	
10. Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego poza planem przeglądów		Nie	
11. Wykonanie prac porządkowych		Tak	3
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach: TAK			
WYKONAWCA PRZEGLĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu:
1. mgr inż. Daniel Mrugała	56/W/99		28-11-2022r.
2.			
DECYZJA NACZELNIKA WYDZIAŁU: Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach.			
Data :	 (pieczęć i podpis)	


DECYZJA ADMINISTRATORA OBIEKTU:	
Data : (pieczęć i podpis)	

Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959). Przegląd rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).

Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów - obiekt mostowy

Numer ewidencyjny (JNI) 1006886

L.p.	Element	Wyszczególnienie rodzaju prac	Tryb wykonania	Jednostka miary	Szacunkowa liczba jednostek	Cena jednostkowa [zł]	Wartość robót [zł]
1	Nasypy i skarpy	oczyszczenie, uzupełnienie i wyrównanie	3	m2	100	15	1500
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł			m2			
3	Nawierzchnia jezdni			m2			
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki						
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	naprawa, konserwacja	3	mb	10	150	1500
6	Belki podporęczowe, gzymsy	oczyszczenie, uzupełnienie ubytków	3	m2	12	100	1200
7	Urządzenia odwadniające						
8	Izolacja pomostu						
9	Konstrukcja pomostu						
10	Konstrukcja dźwigarów głównych						
11	Łożyska						
12	Urządzenia dylatacyjne						
13	Przyczółki						
14	Filary						
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	oczyszczenie	3	m2	50	20	1000
16	Przeguby						
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka						
18	Urządzenia ochrony środowiska						
19	Zakotwienia cięgien						
20	Cięgna						
21	Urządzenia obce						
22	Mechanizm ruchu przęseł						
23	Pylony						
Ogółem wartość robót [zł]							5200

Wykonawca przeglądu				Uwagi
Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis		
mgr inż. Daniel Mrugała	28-11-2022			

Z propozycjami potrzeb do planu utrzymania i remontów zapoznał się:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

Załącznik nr 1 do protokołu okresowej kontroli rocznej nr 8/R/2022

Nr ewidencyjny
01006886
m. Wiewiórka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

Karta
nr 1.1



Fot. 1. Widok od strony dojazdu



Fot. 2 . Widok od strony NW.

Nr ewidencyjny
01006886
m. Wiewiórka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

Karta
nr 1.2



Fot. 3. Widok od strony WW.



Fot. 4. Widok od spodu na konstrukcję obiektu

Nr ewidencyjny
01006886
m. Wiewiórka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU

Karta
nr 2.1.



Fot. 1. Zanieczyszczone i zniszczone umocnienie stożków.



Fot. 2 Widoczne zanieczyszczenia i wegetacja roślin na płycie pomostu.

Nr ewidencyjny
01006886
m. Wiewiórka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU

Karta
nr 2.2.



Fot. 3. *Wegetacja roślin i ubytki betonu w belce podporęczowej..*



Fot. 4. *Widoczny zaciek na przyczółku oraz ubytki betonu w poprzecznicy.*

Nr ewidencyjny
01006886
m. Wiewiórka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU

Karta
nr 2.3.



Fot. 5. Zniszczone umocnienie skarp pod obiektem..



Fot. 6. Widoczny degradacja belki w obrębie podpory.