




widok ściany nr 1




widok ściany nr 2




rzut posadzki




widok ściany nr 3





widok ściany nr 4




Legenda:

 przebicia na wentylację mechaniczną

 drzwi stalowe z ościeżnicą stalową, RAL 9003

WYKOŃCZENIE ŚCIAN		
	plytka gresowa 30x60 - gr. 9mm RAL 9003	19,75 m <sup>2</sup>
	farba ceramiczna plamoodporna RAL 7047	18,30 m <sup>2</sup>
WYKOŃCZENIE PODŁÓG		
	plytka gresowa 60x60 - gr. 9mm, R11	10,58 m <sup>2</sup>



ul. Pogodna 9 lok.19 15-354 Białystok  
[www.auroris.com.pl](http://www.auroris.com.pl)  
kom.501099632 e\_mail: auroris@o2.pl

**Aranżacja i remont wnętrz sali jadalni oraz kuchni w budynku Internatu Technikum Leśnego w Białowieży**

**ADRES BUDOWY:**  
dz. nr 1295/92, ul. Park Dyrekcyjny 4, 17-230 Białowieża

**KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO** IX - budynki szkolne, internaty

**FAZA PROJEKTU** Aranżacja i remont

**ARCHITEKTURA:**

**projektant**  
mgr inż. arch. Dariusz Łuniewski  
nr upr. BŁ-POKK/16/2003

**TYTUŁ RYSUNKU:**  
**09. Pomieszczenie socjalne - widoki ścian, rzut posadzki**

SKALA:	DATA:	NR RYS.:	NR STR.:
1:50	22.12.2023 r.	12	

Wszystkie prawa zastrzeżone. Łącznie z prawem do reprodukcji i udostępniania w całości lub części, bez zgody autora.

UWAGA: Kolor, rodzaj płytek i farb skonsultować z Inwestorem.

- Istniejąca wentylacja mechaniczna - do usunięcia - zamurowanie przebić - zgodnie ze stanem istniejącym.
- Przebicia i przebieg projektowanej wentylacji mechanicznej rozpatrywać z rysunkami branży sanitarnej i rys. nr 03. architektury.
- Wszystkie instalacje elektryczne bez zmian - oświetlenie, gniazda, wyłączniki światła zgodnie ze stanem istniejącym.