



- LEGENDA:**
- oznaczenie kierunku wykonywanego zdjęcia w orientacji poziomej
 - oznaczenie grupy elementów (2) oraz numeru zdjęcia w obrębie grupy
 - ocena elementu zgodnie z przyjętą klasyfikacją stanu uszkodzenia elementu
 - oznaczenie kierunku wykonywanego zdjęcia w orientacji poziomej
 - oznaczenie grupy elementów (0) oraz numeru zdjęcia w obrębie grupy
 - ocena elementu zgodnie z przyjętą klasyfikacją stanu uszkodzenia elementu
 - oznaczenie kierunku wykonywanego zdjęcia w orientacji poziomej
 - oznaczenie grupy elementów (P) oraz numeru zdjęcia w obrębie grupy
 - ocena elementu zgodnie z przyjętą klasyfikacją stanu uszkodzenia elementu
 - oznaczenie kierunku wykonywanego zdjęcia w orientacji pionowej
 - oznaczenie grupy elementów (C) oraz numeru zdjęcia w obrębie grupy
 - ocena elementu zgodnie z przyjętą klasyfikacją stanu uszkodzenia elementu

Ocena	Definicja
1 - Stan bez uszkodzeń	Stan techniczny elementu bardzo dobry, nie wymaga większych napraw lub remontów, poza ewentualnym oczyszczeniem i odświeżeniem.
2 - Stan wykazujący niewielkie uszkodzenia	Stan techniczny na czas wykonywania oceny nie budzi zastrzeżeń pod względem bezpieczeństwa konstrukcji, wymaga jednak powierzchniowych napraw.
3 - Stan wykazujący uszkodzenia	Stwierdzony stan techniczny na etapie przeprowadzania oceny, może zagrażać bezpieczeństwu konstrukcji. Element wskazujący na konieczność wykonania odbudowy, wzmocnień lub częściowej wymiany.
4 - Stan wykazujący znaczne uszkodzenia	Istniejący stan elementu wymaga natychmiastowej naprawy, remontu, wzmocnienia bądź też wymiany. Zaniedbanie w tym zakresie może spowodować duże zagrożenie w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji (ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej), środowiska, mienia i ludzi przebywających w obiekcie i w otoczeniu.

**BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI
INWESTYCJI MICHAŁ SEIFERT**
UL. DRZONKÓW-SARNIA 3
66-004 ZIELONA GÓRA
TEL. 501503906
MAIL: MICHAŁ.SEIFERT@WP.PL

PROJ.:mgr inż. Michał Seifert	PODPIS:	DATA: 11.2022	STADIUM: INWENTARYZACJA
UPR.: konstr. LBS/0064/PBKb/16			
NAZWA OBIEKTU:	BUDYNEK BYŁEGO DWORCA KOLEJOWEGO		KATEGORIA OBIEKTU XIII+XVIII
INWESTOR	GMINA KARGOWA ul. Rynek 33 66-120 Kargowa		SKALA: 1:100
ADRES :	66-120 KARGOWA, POW. ZIELONOGÓRSKI ul.Przemysłowa, dz. nr 518/4; 518/5		NR RYSUNKU: OT-2
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT PARTERU BYŁEGO DWORCA I MAGAZYNOWEGO EKSPEDYCYJNEGO		NUMER STRONY: