

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.:

REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICY PW MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W LIPOWEJ

INWESTOR:

Gmina Spytkowice
ul. Zamkowa 12
34-116 Spytkowice

LOKALIZACJA:

Działka nr 3198/15
Jednostka ewid.: 121806_2, Spytkowice
Obręb ewidencyjny : Nr 0002, Lipowa

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: X-budynki kultu religijnego

JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA:

FIRMA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
„ARCHITRAW” Dorota Filipczyk
ul. Henryka Sienkiewicza 7
32-566 Alwernia

PROJEKTANT::

Projektant:
Główny projektant

mgr inż. arch. Dorota Filipczyk
nr upr. 65/97 w specjalności architektonicznej

Projektant sprawdzający:

mgr inż. arch. Paulina Walusiak-Bogumił
nr upr. MPOIA/066/2017 w specjalności architektonicznej



Fot.1 Widok na główne wejście do kaplicy od strony wschodnio-południowej (ulicy)



Fot. 2 Widok od strony południowo-wschodniej



Fot.3 Widok od strony południowo-zachodniej



Fot.4 Widok od strony zachodnio-południowej



Fot .4,5 Widok na absydę od strony zachodnio-południowej



Fot .6,7 Widok na absydę od strony zachodnio-północnej – częściowy brak okładziny – widoczne zawilgocenia ścian



Fot .8,9 Widok na absydę od strony zachodnio-północnej



Fot .10,11 Widok na absydę od strony zachodnio-północnej - gzyms



Fot .12,13 Widok na narożnik ściany północno-wschodni - znaczna destrukcja ściany



Fot.14 Widok na narożnik ściany południowo-wschodniej i uszkodzenie wylewki betonowej placu przed wejściem




Fot.15. Widok na wylewkę betonową przed wejściem



Fot.16 Widok na wylewkę betonową - widoczne znaczne spękania



Fot.17 Oddylatowanie wylewki betonowej od schodów wejściowych



Fot.18 Widok na betonowe schody wejściowe do kaplicy .



Fot.19. Widok na okno



Fot.20,21. Widok na drzwi i zadaszenie nad wejściem.



Fot.22. Widok na wnętrze kaplicy



Fot.23,24. Widok na wnętrze kaplicy



Fot.25,26. Widok na wnętrze kaplicy – spękania i zarysowania betonowej posadzki , zawilgocenia ścian powodujące odpryski tynku



Fot.27. Widok na wnętrze kaplicy – zawilgocenia ścian powodujące odpryski tynku (przy prezbiterium)



Fot.28. Widok na wnętrze kaplicy – zawilgocenia sufitu powodujące odpryski tynku (przy kominie)



Fot .29 Podłączenie napowietrzne sieci energetycznej



Fot .16 Czysztka kominowa - ściana południowo zachodnia.

