

Załącznik nr 1

Uszkodzenia nawierzchni wynikające z osłabienia konstrukcji nośnych po powodzi.

Droga powiatowa Nr 1611 O relacji Wierzbiec - Rudziczka

Km drogi 6+520 – 7+160 - odcinek Mieszkowice

















Foto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 – Ubytki nawierzchni na krawędziach i jezdni, spękania siatkowe i wzdłużne przy krawędziach jezdni oraz na powierzchni jezdni, uszkodzone bariery ochronne, uszkodzone studnie kanałów deszczowych.

Km drogi 7+160 – 7+550









Foto 16, 17, 18, 19, 20, 21 – Ubytki nawierzchni na krawężniach i jezdni, spękania siatkowe i wzdłużne przy krawężniach jezdni oraz na powierzchni jezdni.

Km drogi 7+550 – 8+120









Foto 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 – Ubytki, spękania siatkowe i wzdłużne przy krawędziach jezdni oraz na powierzchni jezdni.

Km drogi 8+120 – 8+400



31



32











Foto 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 – Ubytki, spękania siatkowe i wzdłużne przy krawędziach jezdni oraz na powierzchni jezdni, uszkodzone studnie kanałów odwadniających, uszkodzone – wypłukane pobocze z podmytym ogrodzeniem.

Km drogi 8+400 – 9+330 – odcinek Rudziczka




























Foto 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 – Ubytki, spękania siatkowe i wzdłużne przy krawędziach jezdni oraz na powierzchni jezdni, uszkodzone studnie kanałów odwadniających, uszkodzone – wypłukane pobocze, uszkodzone bariery ochronne.