

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Uszkodzenia na przepuście nr 220/02113 w leśnictwie Chwalisław w  
Nadleśnictwie Bardo Śląskie  
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Bardo Śląskie  
ADRES INWESTORA: ul.Noworudzka 9A, 57-256 Bardo  
DATA OPRACOWANIA: 09.03.2026

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
09.03.2026

Data zatwierdzenia

Przepust nr inwentarza 220/02113 w leśnictwie Chwalisław został uszkodzony w trakcie powodzi z października 2024 roku. Uszkodzenia jakie należy naprawić to odbudowa części skarpy wykonanie narzutu kamiennego.

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Naprawa urządzeń odwadniających przepust nr 1</b>			
1 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - wyrównanie i przygotowanie podłoża pod odbudowę częściową skarpy - analogia	m2		
		50	m2	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
2 d.1	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie skarpy - analogia	m3		
		50	m3	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
3 d.1	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m3		
		50	m3	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
4 d.1	KNR 2-01 0237-04	Zagęszczanie nadsypanej skarpy - analogia	m3		
		50	m3	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
5 d.1	KNR 2-11 0401-11	Wykonanie narzutu kamiennego na wlocie i wylocie - analogia	m3		
		30 + 50	m3	80,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,000</b>