

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Uszkodzenia na przepuszcach nr 223/1815 w leśnictwie Wilcza w  
Nadleśnictwie Bardo Śląskie  
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Bardo Śląskie  
ADRES INWESTORA: ul.Noworudzka 9A, 57-256 Bardo  
DATA OPRACOWANIA: 10.04.2026

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
10.04.2026

Data zatwierdzenia

Przepust o nr inwentarza 223/1815 w leśnictwie Wilcza została uszkodzony w powodzi z października 2024 roku. Uszkodzenia jakie należy naprawić to oczyszczenie wlotu przepustu.

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Naprawa urządzeń odwadniających przepust</b>			
1 d.1	KNR 2-31 1404-01	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.3 m z namułu - analogia	m		
		5	m	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
2 d.1	KNR 2-01 0224-01	Odrumoszowanie wylotu przepustu na odcinku 15 m -analogia	m3		
		15 * 1,5 * 1	m3	22,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,500</b>
3 d.1	KNR 2-01 0416-01	Rozplantowanie rumoszu wydobytego z przepustu ,wylotu - analogia	m3		
		22,5 + 0,2	m3	22,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,700</b>