

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Uszkodzenia na przepuszc nr 223/1816 w leśnictwie Wilcza w
Nadleśnictwie Bardo Śląskie
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Bardo Śląskie
ADRES INWESTORA: ul.Noworudzka 9A, 57-256 Bardo
DATA OPRACOWANIA: 10.04.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
10.04.2026

Data zatwierdzenia

Przepust o nr inwentarza 223/2004 w leśnictwie Wilcza został uszkodzony w powodzi z października 2024 roku. Uszkodzenia jakie należy naprawić to odmulenie przepustu i oczyszczenie z rumoszu wylotu przepustu .



Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:						
1			Naprawa urządzeń odwadniających przepust			
1 d.1	KNR 2-31 1404-02		Oczyszczenie przepustów o śr. 0.5 m z namotu	m		
			6	m	6,000	
					RAZEM	6,000
2 d.1	KNR 2-01 0224-01		Odrumoszowanie wlotu do przepustu na odcinku 15m - analogia	m3		
			15 * 1 * 0,5	m3	7,500	
					RAZEM	7,500
3 d.1	KNR 2-01 0224-01		Odrumoszowanie wylotu przepustu na odcinku -analogia	m3		
			2	m3	2,000	
					RAZEM	2,000
4 d.1	KNR 2-01 0416-01		Rozplantowanie rumoszu wydobytego z przepustu ,wylotu i wlotu - analogia	m3		
			2 + 7,5 + 0,14	m3	9,640	
					RAZEM	9,640