

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Uszkodzenia na przepuszczeniu nr 223/1990 w leśnictwie Złoty Stok w
Nadleśnictwie Bardo Śląskie
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Bardo Śląskie
ADRES INWESTORA: ul.Noworudzka 9A, 57-256 Bardo
DATA OPRACOWANIA: 05.03.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
05.03.2026

Data zatwierdzenia

Przepust o nr inwentarza 223/1990 w leśnictwie Złoty Stok został uszkodzony w powodzi z października 2024 roku. Uszkodzenia jakie należy naprawić to wykonanie nowego murku przyczółku przepustu.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Naprawa urządzeń odwadniających przepust nr 1			
1 d.1	KNR 2-31 0816-05	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy z kamienia łamanego - ścianka czołowa wylotu	m3		
		4 * 2,5 * 0,3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
2 d.1	KNR 2-31 0605-02	Ława pod ściankę czołową - analogia	m3		
		4 * 0,4 * 0,2	m3	0,320	
				RAZEM	0,320
3 d.1	KNR 2-11 0415-04	Wykonanie ścian oporowych o grubości do 30 cm układanych na zaprawie cementowej z kamienia łupanego warstwowo - analogia wykonanie przyczółków	m3		
		0,3 * 2,5 * 4	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
4 d.1	KNR 2-01 0504-04	Zasypywanie przestrzeni pomiędzy przepustem a ścianą czołową	m3		
		3 * 0,15 * 2,5	m3	1,125	
				RAZEM	1,125