

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Uszkodzenia na przepuście nr 223/1991 w leśnictwie Złoty Stok w
Nadleśnictwie Bardo Śląskie
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Bardo Śląskie
ADRES INWESTORA: ul.Noworudzka 9A, 57-256 Bardo
DATA OPRACOWANIA: 05.03.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

05.03.2026

Data zatwierdzenia

Przepust o nr inwentarza 223/1991 w leśnictwie Złoty Stok został uszkodzony w powodzi z października 2024 roku. Uszkodzenia jakie należy naprawić to wykonanie nowego murku przyczółku przepustu.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Naprawa urządzeń odwadniających przepust nr 1			
1 d.1	KNR 2-31 0816-05	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy z kamienia łamanego - ścianka czołowa wylotu	m3		
		3 * 1,5 * 0,3	m3	1,350	
				RAZEM	1,350
2 d.1	KNR 4-01 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 20 km	m3		
		1,35	m3	1,350	
				RAZEM	1,350
3 d.1	KNR 2-31 0605-02	Ława pod ściankę czołową - analogia	m3		
		3 * 0,4 * 0,1	m3	0,120	
				RAZEM	0,120
4 d.1	KNR 2-11 0415-04	Wykonanie ścian oporowych o grubości do 50 cm układanych na zaprawie cementowej z kamienia łupanego warstwowo - analogia wykonanie przyczółków	m3		
		0,3 * 3 * 1,5	m3	1,350	
				RAZEM	1,350
5 d.1	KNR 2-01 0504-04	Zasypywanie przestrzeni pomiędzy przepustem a ścianą czołową	m3		
		2,4 * 0,15 * 1,5	m3	0,540	
				RAZEM	0,540