

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Uszkodzenia na przepuszc nr 223/1996 w leśnictwie Złoty Stok w
Nadleśnictwie Bardo Śląskie
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Bardo Śląskie
ADRES INWESTORA: ul.Noworudzka 9A, 57-256 Bardo
DATA OPRACOWANIA: 10.04.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
10.04.2026

Data zatwierdzenia

Przepust o nr inwentarza 223/1996 w leśnictwie Złoty Stok został uszkodzony w powodzi z października 2024 roku. Uszkodzenia jakie należy naprawić to wykonanie nowego murku przyczółku przepustu.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Naprawa urządzeń odwadniających przepust nr 1			
1 d.1	KNR 2-31 0605-02		Ława pod ściankę czołową - analogia	m3		
			4 * 2 * 0,3 * 0,1	m3	0,240	
					RAZEM	0,240
2 d.1	KNR 2-11 0415-04		Wykonanie ścian oporowych o grubości do 30 cm układanych na zaprawie cementowej z kamienia łupanego warstwowo - analogia wykonanie przyczółków	m3		
			3,6	m3	3,600	
					RAZEM	3,600
3 d.1	KNR 2-01 0504-04		Zasypywanie przestrzeni pomiędzy przepustem a ścianą czołową	m3		
			2,4 * 0,15 * 1,5	m3	0,540	
					RAZEM	0,540