

## OPIS TECHNICZNY OBIEKTU

### Adaptacja na schronisko byłej nastawni OG st. Olsztyn Gutkowo

#### Stan istniejący:

Budynek byłej nastawni OG st. Olsztyn Gutkowo LK220 w km 7,803

Obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Ściany murowane z cegły w technologii tradycyjnej – stan dobry

Tynki cementowo-wapienne – miejscowe spękania – stan dostateczny

Powłoki malarskie – zabrudzenia, odpryski – stan dostateczny

Schody wewnętrzne betonowe – zabrudzenia, odpryski farby - stan dobry

Opaska betonowa budynku – erozja nawierzchni betonu, ubytki - stan dostateczny

Wykładzina pcv – miejscowe pęknięcia, przetarcia, braki – stan dostateczny

INSPEKTOR DIAGNOSTA  
Zespołu Diagnostycznego  
ds. Budynków i Budowli  
  
Krystian Siński