



Fot. 1 – ogrodzenie terenu – stan dobry; pachół granitowy – stan dobry



Fot. 2 – przystań niska dla motorówek – stan dobry – korozja podstawy pachoła cumowniczego



Fot. 3 – pachół cumowniczy drugiej linii – widoczna punktowa korozja



Fot. 4,5 – stan ścieżki cumowniczej nabrzeża, widoczne zarośnięcie roślinnością oraz brak płyty chodnikowej z ubytkiem materiału zasypowego



Fot. 6 – stan drabinki wyjściowej – nieznaczne odpryski powłoki malarskiej



Fot. 7 – pachoł nr 5 pierwszej linii
– stan dobry



Fot. 8 – tablica DOR – stan dobry,
stojak sprzętu ratunkowego – stan
dobry



Fot. 9 – stan krawężnika
stalowego – widoczne przetarcia
powłoki malarskiej



Fot. 10 – pachół cumowniczy pierwszej linii – lokalne uszkodzenia powłoki malarskiej oraz korozja; krawężnik ochronny stalowy – przetarcia powłoki malarskiej



Fot. 11 – widoczne uszkodzenie urządzenia odbojowego (opona staroużyteczna)



Fot. 12 – odbojnica systemowa – stan dobry



Fot. 13,14 – widoczne lokalne uszkodzenia betonu oczepu



Fot. 15 – pachoł cumowniczy 51 – widoczne uszkodzenia powłoki malarskiej i korozja

**Fot. 16** – uszkodzona tablica DOR**Fot. 17** – pachół cumowniczy 70 – punktowa korozja, odbojnica systemowa – stan dobry; krawężnik ochronny stalowy – lokalne ubytki powłoki malarskiej**Fot. 18** – krawężnik ochronny stalowy – powierzchniowa znaczna korozja



Fot. 19 – drabinka wyjściowa – uszkodzenie drabinki, uszkodzenia powłoki malarskiej i znaczna korozja



Fot. 20 – nierówności w nawierzchni nabrzeża



Fot. 21 – znaczna ubytki powłok malarskich na trzonie pachoła cumowniczego 81, korozja kątownika ochronnego stalowego



Fot. 22 – odc. 17c-17d
uszkodzona odbojnica
pneumatyczna



Fot. 23 – znaczna korozja drabinki
wyjściowej oraz kątownika
ochronnego



Fot. 24 – stan nawierzchni odcinka
17f-18 nabrzeża – widoczne
zarośnięcie roślinnością oraz liczne
spękania betonu



Fot. 25 – odc. 18-19 skorodowany i wykruszony beton wylewki za oczepem i płyt nawierzchni - trylinki



Fot. 26 – odc. 18-19 przystań niska



Fot. 27 – odc. 17f-18 – widok od strony wody



Fot. 28 – urządzenie odbojowe – widok od strony wody – korozja elementów stalowych na linii wahań zw.wody



Fot. 29 – stan drabinki wyjściowej urządzeń odbojowych – odc. 17c-17d widok od strony wody



Fot. 30 – stan odc. 18-19 nabrzeża, drabinki wyjściowej i urządzeń odbojowych – widok od strony wody