


Operat graficzny dotyczący remontu pomieszczeń kotłowni rejonowej KR-1
przy ul. Traugutta w Lęborku





Rysunek 1. Klucz do zdjęć - parter



Zdjęcie 1. Odzużlanie 1



Zdjęcie 2. Odzuzłanie 2



Zdjęcie 3. Odzuzłanie 3



Zdjęcie 4. Odzuzłanie 4



Zdjęcie 5. Odzuzłanie 5



Zdjęcie 6. Odzużlanie 6



Zdjęcie 7. Odzużlanie 7



Zdjęcie 8. Odzuzłanie 8



Zdjęcie 9. Odzuzłanie 9




Zdjęcie 10. Odzużlanie 10



Zdjęcie 11. Odzużlanie 11




Zdjęcie 12. Odzuzłanie 12



Zdjęcie 13. Odzużlanie 13



Zdjęcie 14. Odzużlane korytarz 1




Zdjęcie 15. Odzużlanie korytarz 2




Zdjęcie 16. Odzużlane korytarz 3



Zdjęcie 17. Odzuzłanie rozdzielnia 1




Zdjęcie 18. Odzuzłane rozdzielnia 2



Zdjęcie 19. Odzuzłane rozdzielnia 3



Zdjęcie 20. Odzuzłanie rozdzielnia 4




Rysunek.2 Klucz do zdjęć I piętro



Zdjęcie 21. Hala kotłów 1



Zdjęcie 22. Hala kotłów 2




Zdjęcie 23. Hala kotłów 3



Zdjęcie 24. hala kotłów 4




Zdjęcie 25. Hala kotłów 5



Rysunek 3. Klucz do zdjęć II piętro



Zdjęcie 26. Hala kotłów 6



Rysunek 4. Klucz do zdjęć III piętro



Zdjęcie 27. Nawęglanie 1



Zdjęcie 28. Nawęglanie 2



Zdjęcie 29. Nawęglanie 3



Zdjęcie 30. Nawęglanie 4