

Wrocław, dnia 30.05.2025

**PROTOKÓŁ Z WYKONANIA PRZEGŁĄDU
TECHNICZNEGO I KONSERWACJI DRZWI P.POŻAROWYCH**

W dniu 30.05.2025 r. dokonano, przeglądu i konserwacji drzwi ppoż. na terenie obiektu:

**Młodzieżowe Centrum Sportu
UL. Ignacego Paderewskiego 35, 51-612 WROCŁAW**

- Ilość DRZWI PPOŻ: **szt. 124 z tego:**
szt. 114 - ocena pozytywna
szt. 10 - ocena negatywna

Ocena wyników przeglądu oraz szczegółowy opis i miejsce położenia – patrz – dalsza część protokołu/

 **GAMI SERWIS PPOŻ.**

Marta Wypych

51-210 Wrocław, ul. Irkucka 18

tel. 71 345 69 42

Konserwacji dokonał: NIP 8961418012 REGON 367872158

(pieczęć firmy)

 **GAMI SERWIS PPOŻ.**

Marta Wypych

51-210 Wrocław, ul. Irkucka 18

tel. 71 345 69 42

NIP 8961418012 REGON 367872158

(podpis i pieczęć os. dokonującej przeglądu)

**W dniu 30.05.2025r. dokonano przeglądu drzwi ppoż. w obiekcie:
Młodzieżowe Centrum Sportu, UL. Ignacego Paderewskiego 35,**

<i>Lp.</i>	<i>Oznaczenie</i>	<i>Miejsce zamontowania/ Producent</i>	<i>Nr drzwi/Odporn. Rok produkcji</i>	<i>Ocena badań/Uwagi</i>
1.	BD/2/1	DOMOFERM	LF 531 EI ₂ 30 2015	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
2.	BD/1/2	DOMOFERM	LF 531 EI ₂ 30 2015	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
3.	BD/0/3	ALREMEX	1 EI ₂ 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
4.	BD/-1/4	DOMOFERM	LF 561 EI ₂ 60 2015	Sprawdzono/Oce na: pozytywna Brak piktogramu
5.	BDP/0/5	DOMOFERM	LF 531E EI ₂ 30 2015	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
6.	BDP/0/6	ALREMEX	2 EI ₂ 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
7.	BDP/0/7	ALREMEX	5 EI ₂ 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
8.	BDP/0/8	DOMOFERM	LF 531 EI ₂ 30 2015	Sprawdzono/Oce na: pozytywna Brak piktogramu
9.	BDP/0/9	KOMPLEX	117/2/1 EI60 2016	Sprawdzono/Oce na: negatywna Wymiana klamki, naprawa szyldu zamka

10.	SP/0/10	DOMOFERM	LF 531 EI ₂ 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna brak piktogramu
11.	SP/0/11	DOMOFERM	LF 531 EI ₂ 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna brak piktogramu
12.	SP/0/12	DOMOFERM	LF 631 EI ₂ 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna brak piktogramu
13.	SP/0/13	DOMOFERM	LF 631 EI ₂ 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna brak piktogramu
14.	SP/0/14	DOMOFERM	LF 631 EI ₂ 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna brak piktogramu
15.	SP/0/15	DOMOFERM	LF 531 EI ₂ 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna brak piktogramu
16.	SP/0/16	DOMOFERM	LF 531 EI ₂ 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna brak piktogramu
17.	SP/0/17	KOMPLEX	117/3/1 EI60 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna brak piktogramu
18.	SP/1/18	PADILLA	16/77/023507 2016 EI60	Sprawdzono/Oce na: pozytywna brak piktogramu

19.	SP/1/19	PADILLA	16/77/023506 2016 EI60	Sprawdzono/Oce na: pozytywna brak piktogramu
20.	SP/1/20	OKNO/WIEŻA KOMPLEX	103/5/2 EI60 2015	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
21.	SP/1/21	OKNO/WIEŻA KOMPLEX	103/5/2 EI60 2015	Sprawdzono/Oce na: pozytywna

22.	SP/1/22	OKNO/WIEŻA KOMPLEX	103/4/1 EI60 2015	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
23.	SP/0/23	DOMOFERM	LF 531 EI ₂ 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna brak piktogramu
24.	SP/0/24	DOMOFERM	LF 531 EI ₂ 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna brak piktogramu
25.	SP/0/25	DOMOFERM	LF 631 EI ₂ 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna brak piktogramu
26.	SP/0/26	DOMOFERM	LF 631 EI ₂ 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna brak piktogramu
27.	SP/0/27	DOMOFERM	LF 531 EI ₂ 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna brak piktogramu

28.	SP/0/28	DOMOFERM	LF 531 EI ₂ 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna brak piktogramu
29.	SP/0/29	DOMOFERM	LF 531 EI ₂ 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna brak piktogramu
30.	SP/0/30	DOMOFERM	LF 531 EI ₂ 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna brak piktogramu
31.	WTS/0/31	KOMPLEX	117/1 EI60 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
32.	WTS/1/32	ALUPROF	00756/8 EI60 2015	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
33.	WTS/1/33	MERCOR	AD 600936.04/013 EI ₂ 30 2016	Sprawdzono/Oce na: negatywna brak piktogramu uzupeł. Uszcz. Samopeczniejącej 2cm x 5 m

34.	WTS/0/34	MERCOR	AD 600936.07/001 EI30 2016	Sprawdzono/Oce na: negatywna uzupeł. Uszcz. Samopeczniejącej 2cm x 5 m
35.	WTS/0/35	MERCOR	AD 600936.11/001 EI30 2016	Sprawdzono/Oce na: negatywna Wym. zamka, rygla skrz.bierna
36.	WTS/0/36	MERCOR	AD 600936.09/010 EI30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna - Wym. Zamek rygla w skrz.biernym

37.	WTS/0/37	MERCOR	AD 600936.09/012 EI30 2016	Sprawdzono/Oce na: negatywna brak piktogramu uzupeł. Uszcz. Samopeczniejącej 2cm x 6 m
38.	WTS/0/38	MERCOR	AD 600936.09.11 EI30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna Brak piktogramu
39.	SL/0/39	MERCOR	AD 60936.08/001 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
40.	SL/0/40	ALUPROF	00756/1 EI60 2015	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
41.	SL/0/41	ALUPROF	00756/12 EI60 2015	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
42.	SL/0/42	MERCOR	AD 600936.14/012 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna Wyregulowano samozamyk. sprężynowy
43.	SL/0/43	MERCOR	AD 600936.13/024 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
44.	SL/0/44	MERCOR	AD 600936.13/022 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna

45.	SL/0/45	MERCOR	AD 600936.13/023 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
46.	SL/0/46	MERCOR	AD 600936.15/002 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna – wyregulowano drzwi
47.	SL/0/47	MERCOR	AD 600936.15/003 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywne- wymieniono zamek ryglujący
48.	SL/0/48	MERCOR	AD 600936.14/016 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna brak piktogramu

49.	SL/0/49	MERCOR	AD 600936.16/001 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
50.	SL/0/50	MERCOR	AD 600936.16/002 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
51.	SL/0/51	MERCOR	AD 600936.14/011 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna – wyregulowano samozamykacz sprężynowy
52.	SL/0/52	MERCOR	AD 600936.16/003 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
53.	SL/0/53	ALUPROF	00756/13 EI60 2017	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
54.	SL/0/54	MERCOR	AD 600936.21/002 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
55.	SL/0/55	ALUPROF	00756/7 EI30 2015	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
56.	SL/0/56	ALUPROF	00756/14 EI60 2017	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
57.	SL/0/57	ALUPROF	00756/10 EI30 2015	Sprawdzono/Oce na: pozytywna

58.	SL/0/58	MERCOR	AD 600936.15/008 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna – wyregulowano samozamykacz sprężynowy
59.	SL/0/59	MERCOR	AD 600936.15/011 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna – wyregulowano samozamykacz sprężynowy
60.	SL/0/60	MERCOR	AD 600936.15/010 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
61.	SL/0/61	MERCOR	AD 600936.15/009 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna

62.	SL/0/62	MERCOR	ATA 1006L.18/006 EI30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
63.	SL/0/63	ALUPROF	00756 EI60 2015	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
64.	SL/0/64	MERCOR	AD 600936.14/013 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
65.	SL/0/65	MERCOR	AD 600936.16/006 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
66.	SL/0/66	MERCOR	AD 600936.14/014 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
67.	SL/0/67	MERCOR	AD 600936.13/025 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
68.	SL/0/68	MERCOR	AD 600936.14/020 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
69.	SL/0/69	ALUPROF	00756/4 EI60 2015	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
70.	SL/0/70	PADILLA	24/76/24671452 EI30 2024	Sprawdzono/Oce na: pozytywna

71.	SL/0/71	MERCOR	AD 600936.14/021 EI ₁₃₀ /EI ₂₆₀ 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
72.	SL/0/72	MERCOR	AD 600936.14/015 EI ₁₃₀ /EI ₂₆₀ 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
73.	SL/0/73	ALUPROF	00756/5 EI60 2015	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
74.	SL/0/74	MERCOR	AD 600936.16/005 EI ₁₃₀ /EI ₂₆₀ 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna

75.	SL/0/75	DOMOFERM	LF531 EI ₁₃₀ 2015	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
76.	SL/0/76	ALREMEX	4 EI30 2016	Sprawdzono/Oce na: negatywna Wymiana klamki
77.	SL/0/77	ALREMEX	3 EI30 2016	Sprawdzono/Oce na: negatywna Brak wkładki zamka
78.	SL/1/78	MERCOR	AD 600936.05/007 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
79.	SL/1/79	MERCOR	AD 600936.05/008 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
80.	SL/1/80	MERCOR	AD 600936.02/003 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna – wyregulowano rygiel skrz. bierne
81.	SL/1/81	MERCOR	AD 600936.05/004 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
82.	SL/1/82	MERCOR	AD 600936.04/011 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna brak piktogramu

83.	SL/1/83	MERCOR	AD 600936.04/004 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
84.	SL/1/84	MERCOR	AD 600936.04/009 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
85.	SL/1/85	MERCOR	AD 600936.04/002 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna

86.	SL/1/86	MERCOR	AD 600936.04/015 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
87.	SL/1/87	MERCOR	AD 600936.04/007 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
88.	SL/1/88	MERCOR	AD 600936.04/008 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
89.	SL/1/89	MERCOR	AD 600936.05/003 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
90.	SL/1/90	MERCOR	AD 600936.06/001 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
91.	SL/1/91	MERCOR	AD 600936.04/012 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
92.	SL/1/92	MERCOR	AD 600936.05/002 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
93.	SL/1/93	ALUPROF	00756/9 EI 30 2015	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
94.	SL/1/94	ALUPROF	00756/6 EI 60 2015	Sprawdzono/Oce na: pozytywna- wyregulowano skrzydło bierne
95.	SL/1/95	ALUPROF	00756/3 EI60 2015	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
96.	SL/1/96	ALUPROF	00756/1 EI30 2015	Sprawdzono/Oce na: negatywna Klamka do wymiany

97.	SL/1/97	MERCOR	AD 600936.05/006 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
98.	SL/1/98	MERCOR	AD 600936.04/003 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
99.	SL/1/99	MERCOR	AD 600936.03/002 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna Wyregulowano drzwi oraz rygiel
100.	SL/1/100	MERCOR	AD 600936.04/005 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
101.	SL/1/101	MERCOR	AD 600936.04/006 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
102.	SL/1/102	MERCOR	AD 600936.05/009 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
103.	SL/1/103	MERCOR	AD 600936.02/001 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
104.	SL/1/104	MERCOR	AD 600936.04/010 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
105.	SL/1/105	MERCOR	AD 600936.04/001 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
106.	SL/1/106	MERCOR	AD 600936.05/001 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
107.	SL/1/107	MERCOR	AD 600936.03/001 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
108.	SL/1/108	MERCOR	AD 600936.04/014 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
109.	SL/1/109	MERCOR	AD 600936.04/013 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
110.	SL/1/110	MERCOR	AD 600936.05/010 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna

111.	SL/1/111	MERCOR	AD 600936.05/006 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
109.	SL/1/109	MERCOR	AD 600936.04/013 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
110.	SL/1/110	MERCOR	AD 600936.05/010 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
111.	SL/1/111	MERCOR	AD 600936.02/002 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
112.	SL/1/112	MERCOR	AD 600936.05/005 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
113.	SL/0/113	MERCOR	AD 600936.08/002 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
114.	SL/2/114	MERCOR	AD 600936.21/001 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: negatywna Brak piktogramu + uszczelka 2cm x 5 m
115.	SL/2/115	MERCOR	AD 600936.12/002 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna – wyregulowano samoazmyk. spręż
116.	SL/2/116	MERCOR	AD 600936.12/001 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna – wyregulowano samoazmyk. spręż
117.	SL/2/117	MERCOR	AD 600936.21/002 EI 30 2016	Sprawdzono/Oce na: negatywna Brak piktogramu + uszczelka 2cm x 5 m
118.	BD/0/118	OKNO KOMPLEX	103/1/2 EI60 2015	Sprawdzono/Oce na: pozytywna

119.	SP/-1/119	DOMOFERM	LF631 EI ₂ 30 2015	Sprawdzono/Oce na: pozytywna brak piktogramu
120.	SL/-1/120	DOMOFERM	LF631 EI ₂ 30 2015	Sprawdzono/Oce na: pozytywna brak piktogramu
121.	SL/0/95	MERCOR	AD 600936.19/004 EI ₁ 30/EI ₂ 60 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
122.	SL/0/122	MERCOR	AD 600936.19/005 EI30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna – wyregulowano samoazmyk. Spręż Brak piktogramu
123.	SL/0/123	MERCOR	AD 600936.19/006 EI30 2016	Sprawdzono/Oce na: pozytywna – wyregulowano samoazmyk. Spręż Brak piktogramu
124.	SL/0/124	YAWAL	5/KZ118/222 EI ₂ 60 2018	Sprawdzono/Oce na: pozytywna brak piktogramu

Wrocław, dnia 30.05.2025


**PROTOKÓŁ Z WYKONANIA PRZEGŁĄDU
TECHNICZNEGO I KONSERWACJI DRZWI P.POŻAROWYCH**

W dniu 30.05.2025 r. dokonano przeglądu i konserwacji drzwi ppoż. na terenie obiektu:

**Młodzieżowe Centrum Sportu
UL. Lotnicza 72, WROCŁAW**

- Ilość DRZWI PPOŻ: **szt. 3 z tego:**
 szt. 2 - ocena pozytywna
 szt. 1 - ocena negatywna

**Ocena wyników przeglądu oraz szczegółowy opis i miejsce położenia – patrz –
dalsza część protokołu/**

 **GAMI SERWIS PPOŻ.**
Marta Wypych

51-210 Wrocław, ul. Irkucka 18
tel. 71 345 69 42

Konserwacji dokonał: NIP 8961418012 REGON 367872158
(pieczęć firmy)

 **GAMI SERWIS PPOŻ.**
Marta Wypych

51-210 Wrocław, ul. Irkucka 18
tel. 71 345 69 42

NIP 8961418012 REGON 367872158
(podpis i pieczęć os. dokonującej przeglądu)

**W dniu 30.05.2025r. dokonano przeglądu drzwi ppoż. w obiekcie
Młodzieżowe Centrum Sportu**

Lp.	Oznaczenie	Miejsce zamontowa nia/Producent	Nr drzwi/Odporn. Rok produkcji	Ocena badań/Uwagi
1.	Kotłownia/0/1	WIŚNIEWSKI	2014 BO J3000/64/030024	Sprawdzono/Oce na: pozytywna
2.	Kotłownia/0/2	MERCOR	6000000.24/085 EI 60 2006	Sprawdzono/Oce na: negatywna – wyregulowano samozamykacz sprężynowy, do uzupełnienia uszczelka samopęczniejąca 4cm x 5m
3.	Kotłownia/0/3	WIŚNIEWSKI	2021 BO J3000/21/012480 Kotłownia/0/1	Sprawdzono/Oce na: pozytywna – wyregulowano samozamykacz

Wrocław, dnia 30.05.2025


**PROTOKÓŁ Z WYKONANIA PRZEGLĄDU
TECHNICZNEGO I KONSERWACJI DRZWI P.POŻAROWYCH**

W dniu 30.05.2025 r. dokonano przeglądu i konserwacji drzwi ppoż. na terenie obiektu:


**Młodzieżowe Centrum Sportu
UL. Poznańska 14, WROCŁAW**

- Ilość DRZWI PPOŻ: **szt. 3 z tego:**
 szt. 0 - ocena pozytywna
 szt. 3 - ocena negatywna

**Ocena wyników przeglądu oraz szczegółowy opis i miejsce położenia – patrz –
dalsza część protokołu/**


Marta Wypych
51-210 Wrocław, ul. Irkucka 18
tel. 71 345 69 42
NIP 8961418012

Konserwacji dokonał:
(pieczęć firmy)


Marta Wypych
51-210 Wrocław, ul. Irkucka 18
tel. 71 345 69 42
NIP 8961418012
.....
(podpis i pieczęć os. dokonującej przeglądu)

**W dniu 30.05.2025r. dokonano przeglądu drzwi ppoż. w obiekcie
Młodzieżowe Centrum Sportu**

Lp.	Oznaczenie	Miejsce zamontowa nia/Producent	Nr drzwi/Odporn. Rok produkcji	Ocena badań/Uwagi
1.	MCS/0/1	NOVOFERM	H8-1 EI30 1998	Sprawdzono/Oce na: negatywna – samozamykacz sprężynowy do wymiany, uzupeł. Uszczelki samopęczniejącej 2cm x 5m
2.	MCS/0/2	NOVOFERM	H8-1 EI30 1998	Sprawdzono/Oce na: negatywna – samozamykacz sprężynowy do wymiany, uzupeł. Uszczelki samopęczniejącej 2cm x 5m, klamka do wymiany
3.	MCS/-1/3	HORMANN	H8-5 EI30 2004	Sprawdzono/Oce na: negatywna – uzupeł. Uszczelki samopęczniejącej 2cm x 5m

Wrocław, dnia 30.05.2025

**PROTOKÓŁ Z WYKONANIA PRZEGLĄDU
TECHNICZNEGO I KONSERWACJI DRZWI P.POŻAROWYCH**

W dniu 30.05.2025 r. dokonano przeglądu i konserwacji drzwi ppoż. na terenie obiektu:

**Młodzieżowe Centrum Sportu
UL. Niskie Łąki, WROCŁAW**

- Ilość DRZWI PPOŻ: szt. 4 z tego:
 szt. 1 - ocena pozytywna
 szt. 3 - ocena negatywna

**Ocena wyników przeglądu oraz szczegółowy opis i miejsce położenia – patrz –
dalsza część protokołu/**

Konserwacji dokonał:

(pieczęć firmy)



51-210 Wrocław, ul. Irkucka 18

NIP 8961418012 REGON 1367872158

(podpis i pieczęć os. dokonującej przeglądu)

W dniu 30.05.2025r. dokonano przeglądu drzwi ppoż. w obiekcie
Młodzieżowe Centrum Sportu

<i>Lp.</i>	<i>Oznaczenie</i>	<i>Miejsce zamontowa nia/Producent</i>	<i>Nr drzwi/Odporn. Rok produkcji</i>	<i>Ocena badań/Uwagi</i>
1.	MCS/0/1	ALUPROF	EI60/EW60 MB 78EI	Sprawdzono/Oce na: pozytywna Brak piktogramu
2.	MCS/0/2	DRUMETALL	EI30-1 / 2017	Sprawdzono/Oce na: negatywna – samozamykacz do wstawienia Brak piktogramu
3.	MCS/0/3	DRUMETALL	EI30-1 / 2017	Sprawdzono/Oce na: negatywna – samozamykacz do wstawienia Brak piktogramu
4.	MCS/0/4	DRUMETALL	EI30-1 / 2017	Sprawdzono/Oce na: negatywna – samozamykacz do wstawienia Brak piktogramu