

1037030074

## Jałownik

nr inw. 1037010074; dz. nr 214/4 obręb Mielno, gm. Węgorzyno, nr EGiB 143



### Opis ogólny obiektu

Budynek gospodarczy dla rolnictwa, wolnostojący, jednokondygnacyjny bez poddasza, niepodpiwniczony, wykonany w technologii prefabrykatów żelbetowych.

### Dane szczegółowe:

Pow. zabudowy:	333 m <sup>2</sup>
Kubatura:	ok. 1000 m <sup>3</sup>
Ilość kondygnacji:	1
Rok budowy:	ok. 1970 r.
Użytkowany:	nie
Udział ANR:	100%
Wartość szacunkowa:	brak danych zł.
Data aktualizacji:	14.02.2024 r.

### Opis poszczególnych elementów obiektu

- Fundamenty: żelbetowe
- Ściany zewn.: prefabrykaty żelbetowe
- Ściany wewn.: słupy żelbetowe
- Stropy: -
- Konstrukcja dachu: prefabrykowane płyty panelowe żelbetowe, wsparte na podciągu prefabr.
- Pokrycie dachu: papa asfaltowa
- Posadzki: betonowe
- Tynki: cementowo-wapienne
- Stolarka: wrota drewniane
- Instalacje techn.: elektryczna, odgromowa

### Stan techniczny: zły

Budynek zniszczony wskutek działania czynników atmosferycznych i dewastacji. Pokrycie dachowe całkowicie zużyte, stan zły. Konstrukcja dachu silnie zawilgocona, widoczna erozja betonu oraz korozja zbrojenia, stan średni. Ściany z rozległymi zawilgoceniami powstałymi w związku z nieuszczelnym dachem, widoczna erozja budulca, tynki zawilgocone z licznymi ubytkami, stan zły. Posadzka z licznymi lokalnymi uszkodzeniami, stan zły. Wrota zniszczone lub zdemontowane, stan zły. Instalacje techniczne zniszczone. Remont budynku jest ekonomicznie nieuzasadniony. We wnętrzu zalegają odpady budowlane w tym płyty eternitu.



f

1037030079

# Jałownik

nr inw. 1037010074, dz. nr 214/4 obręb Mielno, gm. Węgorzyno, nr EGiB 143





f

1037030074

# Jałownik

nr inw. ~~1037010074~~, dz. nr 214/4 obręb Mielno, gm. Węgorzyno, nr EGiB 143





**Opis ogólny obiektu**

Budynek gospodarczy dla rolnictwa, wolnostojący, jednokondygnacyjny bez poddasza, niepodpiwniczony, wykonany w technologii prefabrykatów żelbetowych.

**Dane szczegółowe:**

Pow. zabudowy: 143 m<sup>2</sup>  
Kubatura: ok. 420 m<sup>3</sup>  
Ilość kondygnacji: 1  
Rok budowy: ok. 1970 r.  
Użytkowany: nie  
Udział ANR: 100%  
Wartość szacunkowa: brak danych zł.  
Data aktualizacji: 14.02.2024 r.

**Opis poszczególnych elementów obiektu**

- Fundamenty: żelbetowe
- Ściany zewn.: prefabrykaty żelbetowe
- Ściany wewn.: -
- Stropy: -
- Konstrukcja dachu: prefabrykowane płyty panelowe żelbetowe, wsparte na podciągu prefabr.
- Pokrycie dachu: papa asfaltowa
- Posadzki: betonowe
- Tynki: cementowo-wapienne
- Stolarka: wrota drewniane deskowe, okna drewniane
- Instalacje techn.: elektryczna, ogromowa

**Stan techniczny: zły**

Budynek zniszczony wskutek działania czynników atmosferycznych i dewastacji. Pokrycie dachowe całkowicie zużyte, stan zły. Konstrukcja dachu silnie zawilgocona, widoczna erozja betonu oraz korozja zbrojenia, stan średni. Ściany z rozległymi zawilgoceniami powstałymi w związku z nieszczelnym dachem, widoczna erozja budulca, tynki całkowicie zniszczone, stan zły. Posadzka z licznymi drobnymi uszkodzeniami, stan zły. Wrota zniszczone lub zdemontowane, stan zły. Instalacje techniczne zniszczone. Remont budynku jest ekonomicznie nieuzasadniony. We wnętrzu zalegają odpady budowlane w tym płyty eternitu.



f

3073


# Garaż

nr inw. ~~brak~~ dz. nr 214/4 obręb Mielno, gm. Węgorzyno, nr EGiB 119





**Lokalizacja  
dz. nr 214/4 obręb Mielno  
gm. Węgorzyno  
powiat łobeski**



garaże przeznaczone do rozbiórki

