

## Protokół powykonawczy przeglądu bramy segmentowej

## Klient

Grupa Farmacol Farmacore Sp. z o.o.  
50-422 Wrocław  
ul. Rakowiecka  
NIP: 8992747774

## Obiekt

Farmacol S.A.  
36-060 Rogoźnica  
Rogoźnica 95

Typ urządzenia	Nazwa	Numer seryjny
Bramy segmentowe	Brama segmentowa Promsthal	PL-0217-PWI-001-01-01 / 21705360-1

## Zakres wykonanego przeglądu

Sprawdzenie stanu zabezpieczeń  
Sprawdzenie stanu technicznego sprężyn  
Sprawdzenie stanu technicznego rolek jezdnych  
Sprawdzenie stanu napędu elektrycznego  
Sprawdzenie stanu technicznego linek napędowych  
Sprawdzenie stanu technicznego trakcji  
Regulacja napędu elektrycznego  
Czyszczenie i smarowanie zawiasów  
Czyszczenie i smarowanie trakcji pionowej i poziomej  
Sprawdzenie układów elektronicznych sterowania  
Sprawdzenie poprawności działania radiolinii  
6010  
Tak  
2 szt uszczelek bocznych 230m x 2 żle wyglądająca sprężyna

## Ilość cykli

## Brama sprawna

## Do naprawy

## Szacowany czas napraw (rbh \*2 = x)

## Zużyte materiały


## Prace dodatkowe

## Dalsza realizacja

Podpis montera  
**Radosław Kula**



Podpis klienta  
**Joanna Malawska**



## Protokół powykonawczy przeglądu bramy segmentowej

Klient	Obiekt
Grupa Farmacol Farmacore Sp. z o.o. 50-422 Wrocław ul. Rakowiecka NIP: 8992747774	Farmacol S.A. 36-060 Rogoźnica Rogoźnica 95

Typ urządzenia	Nazwa	Numer seryjny
Bramy segmentowe	Brama segmentowa hormann nr2	02-3245280-3-13742

## Zakres wykonanego przeglądu

Sprawdzenie stanu zabezpieczeń  
Sprawdzenie stanu technicznego sprężyn  
Sprawdzenie stanu technicznego rolek jezdnych  
Sprawdzenie stanu napędu elektrycznego  
Sprawdzenie stanu technicznego linek napędowych  
Sprawdzenie stanu technicznego trakcji  
Regulacja napędu elektrycznego  
Czyszczenie i smarowanie zawiasów  
Czyszczenie i smarowanie trakcji pionowej i poziomej  
Sprawdzenie układów elektronicznych sterowania  
Sprawdzenie poprawności działania radiolinii

## Ilość cykli

26823

## Brama sprawna

Tak

## Do naprawy

silnik mocnonsie rusza

## Szacowany czas napraw (rbh \*2 = x)

—

## Zużyte materiały

—

## Prace dodatkowe

—

## Dalsza realizacja

Nie

Podpis montera  
**Radosław Kula**Podpis klienta  
**Joanna Malawska**

## Protokół powykonawczy przeglądu bramy segmentowej

## Klient

Grupa Farmacol Farmacore Sp. z o.o.  
50-422 Wrocław  
ul. Rakowiecka  
NIP: 8992747774

## Obiekt

Farmacol S.A.  
36-060 Rogoźnica  
Rogoźnica 95

Typ urządzenia	Nazwa	Numer seryjny
Bramy segmentowe	Brama segmentowa Hormann nr5	02-3245280-5-13742

## Zakres wykonanego przeglądu

Sprawdzenie stanu zabezpieczeń  
Sprawdzenie stanu technicznego sprężyn  
Sprawdzenie stanu technicznego rolek jezdnych  
Sprawdzenie stanu napędu elektrycznego  
Sprawdzenie stanu technicznego linek napędowych  
Sprawdzenie stanu technicznego trakcji  
Czyszczenie i smarowanie zawiasów  
Czyszczenie i smarowanie trakcji pionowej i poziomej  
Sprawdzenie układów elektronicznych sterowania  
Sprawdzenie poprawności działania radiolinii

## Ilość cykli

30149

## Brama sprawna

Tak

## Do naprawy

Do wymiany rolki dolne 2 szt

## Szacowany czas napraw (rbh \*2 = x)

—

## Zużyte materiały

—

## Prace dodatkowe

—

## Dalsza realizacja

Nie

Podpis monter  
**Radosław Kula**



Podpis klienta  
**Joanna Malawska**



**Protokół powykonawczy przeglądu bramy segmentowej****Klient**

Grupa Farmacol Farmacore Sp. z o.o.  
50-422 Wrocław  
ul. Rakowiecka  
NIP: 8992747774

**Obiekt**

Farmacol S.A.  
36-060 Rogoźnica  
Rogoźnica 95

Typ urządzenia	Nazwa	Numer seryjny
Bramy segmentowe	Brama segmentowa Promsthal nr6	PL-0217-PWI-001-2 / 21705361-1

**Zakres wykonanego przeglądu** —  
**Ilość cykli** 0  
**Brama sprawna** Nie  
**Do naprawy** brak wtyki zasilającej, lewa sprężyna ma zrzucony test z czopu należy rozwinąć i poprawić,  
**Szacowany czas napraw (rbh \*2 = x)** —  
**Zużyte materiały** —  
**Prace dodatkowe** —  
**Dalsza realizacja** Tak

Podpis monter  
**Radosław Kula**



Podpis klienta  
**Joanna Malawska**



## Protokół powykonawczy przeglądu bramy segmentowej

## Klient

Grupa Farmacol Farmacore Sp. z o.o.  
50-422 Wrocław  
ul. Rakowiecka  
NIP: 8992747774

## Obiekt

Farmacol S.A.  
36-060 Rogoźnica  
Rogoźnica 95

Typ urządzenia	Nazwa	Numer seryjny
Bramy segmentowe	Brama segmentowa Promsthal nr10	PL-0217-PWI-001-01-01 / 21705360-9

## Zakres wykonanego przeglądu

Sprawdzenie stanu zabezpieczeń  
Sprawdzenie stanu technicznego sprężyn  
Sprawdzenie stanu technicznego rolek jezdnych  
Sprawdzenie stanu napędu elektrycznego  
Sprawdzenie stanu technicznego linek napędowych  
Sprawdzenie stanu technicznego trakcji  
Regulacja napędu elektrycznego  
Czyszczenie i smarowanie zawiasów  
Czyszczenie i smarowanie trakcji pionowej i poziomej  
Sprawdzenie układów elektronicznych sterowania  
Sprawdzenie poprawności działania radiolinii

## Ilość cykli

2768

## Brama sprawna

Tak

## Do naprawy

dławik kabla spiralnego ze sprężyna

## Szacowany czas napraw (rbh \*2 = x)

—

## Zużyte materiały

—

## Prace dodatkowe

—

## Dalsza realizacja

Nie

Podpis montera  
**Radosław Kula**



Podpis klienta  
**Joanna Malawska**



**Protokół powykonawczy przeglądu bramy segmentowej****Klient**

Grupa Farmacol Farmacore Sp. z o.o.  
50-422 Wrocław  
ul. Rakowiecka  
NIP: 8992747774

**Obiekt**

Farmacol S.A.  
36-060 Rogoźnica  
Rogoźnica 95

Typ urządzenia	Nazwa	Numer seryjny
Bramy segmentowe	Brama segmentowa Promsthal nr11	PL-0217-PWI-001-01-01 / 21705360-

**Zakres wykonanego przeglądu**

Sprawdzenie stanu zabezpieczeń  
Sprawdzenie stanu technicznego sprężyn  
Sprawdzenie stanu technicznego rolek jezdnych  
Sprawdzenie stanu napędu elektrycznego  
Sprawdzenie stanu technicznego linek napędowych  
Sprawdzenie stanu technicznego trakcji  
Czyszczenie i smarowanie zawiasów  
Czyszczenie i smarowanie trakcji pionowej i poziomej  
Sprawdzenie układów elektronicznych sterowania  
Sprawdzenie poprawności działania radiolinii

**Ilość cykli**

2941

**Brama sprawna**

Tak

**Do naprawy**

2,3 m uszczelki bocznej

**Szacowany czas napraw (rbh \*2 = x)**

—

**Zużyte materiały**

—

**Prace dodatkowe**

—

**Dalsza realizacja**

Tak

Podpis monter  
**Radosław Kula**



Podpis klienta  
**Joanna Malawska**



## Protokół powykonawczy przeglądu bramy segmentowej

## Klient

Grupa Farmacol Farmacore Sp. z o.o.  
50-422 Wrocław  
ul. Rakowiecka  
NIP: 8992747774

## Obiekt

Farmacol S.A.  
36-060 Rogoźnica  
Rogoźnica 95

Typ urządzenia	Nazwa	Numer seryjny
Bramy segmentowe	Brama segmentowa Promsthal nr12	PL-0217-PWI-001-01-01 / 21705360-6

## Zakres wykonanego przeglądu

Sprawdzenie stanu zabezpieczeń  
Sprawdzenie stanu technicznego sprężyn  
Sprawdzenie stanu technicznego rolek jezdnych  
Sprawdzenie stanu napędu elektrycznego  
Sprawdzenie stanu technicznego linek napędowych  
Sprawdzenie stanu technicznego trakcji  
Regulacja napędu elektrycznego  
Czyszczenie i smarowanie zawiasów  
Czyszczenie i smarowanie trakcji pionowej i poziomej  
Sprawdzenie układów elektronicznych sterowania  
Sprawdzenie poprawności działania radiolinii

## Ilość cykli

3044

## Brama sprawna

Tak

## Do naprawy

dławik kabla spiralnego

## Szacowany czas napraw (rbh \*2 = x)

—

## Zużyte materiały

—

## Prace dodatkowe

—

## Dalsza realizacja

Tak

Podpis monter  
**Radosław Kula**



Podpis klienta  
**Joanna Malawska**



**Protokół powykonawczy przeglądu bramy segmentowej****Klient**

Grupa Farmacol Farmacore Sp. z o.o.  
50-422 Wrocław  
ul. Rakowiecka  
NIP: 8992747774

**Obiekt**

Farmacol S.A.  
36-060 Rogoźnica  
Rogoźnica 95

Typ urządzenia	Nazwa	Numer seryjny
Bramy segmentowe	Brama segmentowa Promsthal nr13	PL-0217-PWI-001-01-01 / 21705360-8

**Zakres wykonanego przeglądu**

Sprawdzenie stanu zabezpieczeń  
Sprawdzenie stanu technicznego sprężyn  
Sprawdzenie stanu technicznego rolek jezdnych  
Sprawdzenie stanu napędu elektrycznego  
Sprawdzenie stanu technicznego linek napędowych  
Sprawdzenie stanu technicznego trakcji  
Czyszczenie i smarowanie zawiasów  
Czyszczenie i smarowanie trakcji pionowej i poziomej  
Sprawdzenie układów elektronicznych sterowania  
Sprawdzenie poprawności działania radiolinii  
5808

**Ilość cykli****Brama sprawna****Do naprawy****Szacowany czas napraw (rbh \*2 = x)****Zużyte materiały****Prace dodatkowe****Dalsza realizacja**

Tak

założono linki Do wymiany dławik kabla spiralnego

—

—


—

Nie

Podpis monter  
**Radosław Kula**



Podpis klienta  
**Joanna Malawska**



**Protokół powykonawczy przeglądu bramy segmentowej****Klient**

Grupa Farmacol Farmacore Sp. z o.o.  
50-422 Wrocław  
ul. Rakowiecka  
NIP: 8992747774

**Obiekt**

Farmacol S.A.  
36-060 Rogoźnica  
Rogoźnica 95

Typ urządzenia	Nazwa	Numer seryjny
Bramy segmentowe	Brama segmentowa Hormann nr16	02-3245280-4-13742

**Zakres wykonanego przeglądu**

Sprawdzenie stanu zabezpieczeń  
Sprawdzenie stanu technicznego sprężyn  
Sprawdzenie stanu technicznego rolek jezdnych  
Sprawdzenie stanu napędu elektrycznego  
Sprawdzenie stanu technicznego linek napędowych  
Sprawdzenie stanu technicznego trakcji  
Regulacja napędu elektrycznego  
Czyszczenie i smarowanie zawiasów  
Czyszczenie i smarowanie trakcji pionowej i poziomej  
Sprawdzenie układów elektronicznych sterowania  
Sprawdzenie poprawności działania radiolinii  
4740  
Tak  
Do wymiana pokrywa puszkii kabla spiralnego z dławikiem kabla spiralnego sprężynowy, 2 rolki pośrednie  
zrzucone linki ,wymagana regulacja bramy utrudniony dostęp

**Ilość cykli****Brama sprawna****Do naprawy****Szacowany czas napraw (rbh \*2 = x)****Zużyte materiały****Prace dodatkowe****Dalsza realizacja**

Podpis monter  
**Radosław Kula**



Podpis klienta  
**Joanna Malawska**



## Protokół powykonawczy przeglądu bramy segmentowej

## Klient

Grupa Farmacol Farmacore Sp. z o.o.  
50-422 Wrocław  
ul. Rakowiecka  
NIP: 8992747774

## Obiekt

Farmacol S.A.  
36-060 Rogoźnica  
Rogoźnica 95

Typ urządzenia	Nazwa	Numer seryjny
Bramy segmentowe	Brama segmentowa Hormann nr17	02-3245280-9-13742

**Zakres wykonanego przeglądu** —  
**Ilość cykli** 0  
**Brama sprawna** Nie  
**Do naprawy** zestaw optyki z puszkami ,ugiety panel dolny  
**Szacowany czas napraw (rbh \*2 = x)** —  
**Zużyte materiały** —  
**Prace dodatkowe** —  
**Dalsza realizacja** Tak

Podpis monter  
**Radosław Kula**



Podpis klienta  
**Joanna Malawska**



**Protokół powykonawczy przeglądu bramy segmentowej****Klient**

Grupa Farmacol Farmacore Sp. z o.o.  
50-422 Wrocław  
ul. Rakowiecka  
NIP: 8992747774

**Obiekt**

Farmacol S.A.  
36-060 Rogoźnica  
Rogoźnica 95

Typ urządzenia	Nazwa	Numer seryjny
Bramy segmentowe	Brama segmentowa Hormann nr18	02-3245280-8-13742

**Zakres wykonanego przeglądu**

Ilość cykli 93

Brama sprawna Nie

Do naprawy Do wymiany panel dolny puszki kabla spiralnego ,pokrywy kabla spiralnego , zawiasy boczne 2 szt, uchwyty rolek z rolkami 2 szt , 2 szt rolek dolnych , panel 3160x750 kolor wewnątrz biały ,zewnątrzna 9006

Szacowany czas napraw (rbh \*2 = x) —

Zużyte materiały —

Prace dodatkowe —

Dalsza realizacja Tak

Podpis monter  
**Radosław Kula**



Podpis klienta  
**Joanna Malawska**



## Protokół powykonawczy przeglądu bramy segmentowej

## Klient

Grupa Farmacol Farmacore Sp. z o.o.  
50-422 Wrocław  
ul. Rakowiecka  
NIP: 8992747774

## Obiekt

Farmacol S.A.  
36-060 Rogoźnica  
Rogoźnica 95

Typ urządzenia	Nazwa	Numer seryjny
Bramy segmentowe	Brama segmentowa Hormann nr19	02-÷3245280-7-13742

## Zakres wykonanego przeglądu

Sprawdzenie stanu zabezpieczeń  
Sprawdzenie stanu technicznego sprężyn  
Sprawdzenie stanu technicznego rolek jezdnych  
Sprawdzenie stanu napędu elektrycznego  
Sprawdzenie stanu technicznego linek napędowych  
Sprawdzenie stanu technicznego trakcji  
Czyszczenie i smarowanie zawiasów  
Czyszczenie i smarowanie trakcji pionowej i poziomej  
Sprawdzenie układów elektronicznych sterowania  
Sprawdzenie poprawności działania radiolinii

## Ilość cykli

## Brama sprawna

## Do naprawy

## Szacowany czas napraw (rbh \*2 = x)

## Zużyte materiały

## Prace dodatkowe

## Dalsza realizacja

497  
Tak  
w razie potrzeby wymienić gumę dolną  
—  
—  
—  
Nie

Podpis monter  
**Radosław Kula**



Podpis klienta  
**Joanna Malawska**



**Protokół powykonawczy przeglądu rampy****Klient**

Grupa Farmacol Farmacore Sp. z o.o.  
50-422 Wrocław  
ul. Rakowiecka  
NIP: 8992747774

**Obiekt**

Farmacol S.A.  
36-060 Rogoźnica  
Rogoźnica 95

Typ urządzenia	Nazwa	Numer seryjny
Rampa przeładunkowa	Rampy Hormann	923908W-01-101 001

**Zakres wykonanego przeglądu**

Smarowanie i czyszczenie zawiasów  
Sprawdzenie stanu połączeń spawanych  
Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń  
Sprawdzenie poprawności działania hydrauliki i stanu oleju  
Sprawdzenie poprawności działania urządzeń elektrycznych  
Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń serwisowych

Ilość cykli

0

Wymiana oleju

Nie

Rampa sprawna

Tak

Do naprawy

Do założenia uszczelki boczne 2 m x 2

Szacowany czas napraw (rbh \*2 = x)

—

Zużyte materiały

—

Prace dodatkowe

—

Dalsza realizacja

Nie

Podpis montera  
**Radosław Kula**



Podpis klienta  
**Joanna Malawska**



**Protokół powykonawczy przeglądu rampy**

Klient	Obiekt
Grupa Farmacol Farmacore Sp. z o.o. 50-422 Wrocław ul. Rakowiecka NIP: 8992747774	Farmacol S.A. 36-060 Rogoźnica Rogoźnica 95

Typ urządzenia	Nazwa	Numer seryjny
Rampa przeładunkowa	Rampy Promstfal nr2	PL-0217-PWI-001-01-01

**Zakres wykonanego przeglądu**

Smarowanie i czyszczenie zawiasów  
Sprawdzenie stanu połączeń spawanych  
Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń  
Sprawdzenie poprawności działania hydrauliki i stanu oleju  
Sprawdzenie poprawności działania urządzeń elektrycznych  
Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń serwisowych  
0  
Nie  
Tak  
osłona boczna rampy ukrzywiona nie pozwala na swobodne opuszczaniem rampy należy wymienić bądź zdemontować


**Ilość cykli****Wymiana oleju****Rampa sprawna****Do naprawy****Szacowany czas napraw (rbh \*2 = x)****Zużyte materiały****Prace dodatkowe****Dalsza realizacja**

—

—

—

Tak

Podpis monter  
**Radosław Kula**Podpis klienta  
**Joanna Malawska**

**Protokół powykonawczy przeglądu rampy****Klient**

Grupa Farmacol Farmacore Sp. z o.o.  
50-422 Wrocław  
ul. Rakowiecka  
NIP: 8992747774

**Obiekt**

Farmacol S.A.  
36-060 Rogoźnica  
Rogoźnica 95

Typ urządzenia	Nazwa	Numer seryjny
Rampa przeładunkowa	Rampy Hormann nr4	x

**Zakres wykonanego przeglądu**

Smarowanie i czyszczenie zawiasów  
Sprawdzenie stanu połączeń spawanych  
Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń  
Sprawdzenie poprawności działania hydrauliki i stanu oleju  
Sprawdzenie poprawności działania urządzeń elektrycznych  
Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń serwisowych

**Ilość cykli**

0

**Wymiana oleju**

Nie

**Rampa sprawna**

Nie

**Do naprawy**

nie działa brama uszczelki boczne do założenia 2m x 2 szt

**Szacowany czas napraw (rbh \*2 = x)**

—

**Zużyte materiały**

—

**Prace dodatkowe**

—


**Dalsza realizacja**

Tak

Podpis montera  
**Radosław Kula**



Podpis klienta  
**Joanna Malawska**



**Protokół powykonawczy przeglądu bramy segmentowej****Klient**

Grupa Farmacol Farmacore Sp. z o.o.  
50-422 Wrocław  
ul. Rakowiecka  
NIP: 8992747774

**Obiekt**

Farmacol S.A.  
36-060 Rogoźnica  
Rogoźnica 95

Typ urządzenia	Nazwa	Numer seryjny
Bramy segmentowe	Brama segmentowa Hormann nr4	02-3245280-6-13742

**Zakres wykonanego przeglądu**

Ilość cykli 0

Brama sprawna Nie

Do naprawy zmniejszone napięcie na jednej fazie silnik nie jest w stanie poprawnie funkcjonować, po bezpośrednim podaniu napięcia na sterowanie bramy silnik działa poprawnie, prawdopodobnie do wymiany płyta od rampy 420s

Szacowany czas napraw (rbh \*2 = x) —

Zużyte materiały —

Prace dodatkowe —

Dalsza realizacja Tak

Podpis monter  
**Radosław Kula**



Podpis klienta  
**Joanna Malawska**

