



Fot.1 Elewacja frontowa (zachodnia)



Fot.2 Elewacja południowa





Fot.3 Elewacja wschodnia



Fot.4 Elewacja północna





Fot.5 Wnętrze cerkwi



Fot.6 Wnętrze cerkwi





Fot.7 Wieżba dachowa



Fot.8 Wieżba dachowa – podstawa wieżyczki





Fot.9 Wieżba dachowa nad częścią wschodnią budynku



Fot.10 Strop nad przyziemem





Fot.11 Przedsionek – strona północna



Fot.12 Przedsionek – strona zachodnia





Fot.13 Styk przedsionka z główną bryłą cerkwi – strona południowa



Fot.14 Przypora budynku od strony południowej





Fot.15 Odprowadzenie wody opadowej – strona wschodnia



Fot.16 Odprowadzenie wody opadowej – strona północna





Fot.17 Zniszczenia tynku na ścianie przedsionka



Fot.18 Zniszczenia tynku na ścianie przedsionka





Fot.19 Zniszczenia tynku na ścianach części głównej



Fot.20 Zniszczenia tynku na ścianie części głównej





Fot.21 Słup południowy chóru



Fot.22 Zniszczenia tynku na słupie południowym chóru





Fot.23 Słup północny chóru



Fot.24 Zniszczenia tynku na słupie północnym chóru