




Fot.1 Elewacja południowa



Fot.2 Elewacja wschodnia





Fot.3 Elewacja północna



Fot.4 Elewacja zachodnia





Fot.19 Pomieszczenie na 2 piętrze



Fot. 20 Widok na poziom 3 piętra






Fot.17 Strop nad parterem




Fot.18 Pomieszczenie na 1 piętrze





Fot.15 Klatka schodowa



Fot.16 Pomieszczenie w poziomie parteru





Fot.13 Zniszczenia w elewacji zachodniej



Fot.14 Zniszczenia ściany wewnętrznej parteru





Fot.11 Zniszczenia w elewacji północnej



Fot.12 Dolny fragment elewacji zachodniej





Fot.9 Zniszczenia w elewacji wschodniej



Fot.10 Dolny fragment elewacji północnej





Fot.7 Dolny fragment elewacji wschodniej



Fot.8 Zniszczenia w elewacji wschodniej





Fot.5 Dolny fragment elewacji południowej



Fot.6 Zniszczenia w elewacji południowej





Fot.1 Elewacja frontowa (zachodnia)



Fot.2 Elewacja południowa





Fot.3 Elewacja wschodnia



Fot.4 Elewacja północna





Fot.5 Wnętrze cerkwi



Fot.6 Wnętrze cerkwi





Fot.7 Więźba dachowa



Fot.8 Więźba dachowa – podstawa wieżyczki





Fot.9 Więżba dachowa nad częścią wschodnią budynku



Fot.10 Strop nad przyziemiem





Fot.11 Przedsionek – strona północna



Fot.12 Przedsionek – strona zachodnia





Fot.13 Styk przedsionka z główną bryłą cerkwi – strona południowa



Fot.14 Przypora budynku od strony południowej





Fot.17 Zniszczenia tynku na ścianie przedsionka



Fot.18 Zniszczenia tynku na ścianie przedsionka





Fot.19 Zniszczenia tynku na ścianach części głównej



Fot.20 Zniszczenia tynku na ścianie części głównej





Fot.21 Słup południowy chóru



Fot.22 Zniszczenia tynku na słupie południowym chóru





Fot.23 Słup północny chóru



Fot.24 Zniszczenia tynku na słupie północnym chóru

Wojstawice, kwiecień 2021 r.

wykonał: mgr inż. Marek Nicgorski





Fot.15 Odprowadzenie wody opadowej – strona wschodnia



Fot.16 Odprowadzenie wody opadowej – strona północna