


# **Park etnograficzny "Przysiółek" w Złakowie Kościelnym**

## **- przywrócone dziedzictwo Księstwa Łowickiego**



### **Opis techniczny prac planowanych w budynku 05**



Ryc. 1  
Widok obecny budynku nr. 05

#### **1. Opis ogólny budynku**

Chałupa drewniana, kryta strzechą zlokalizowany pierwotnie we wsi Płaskocin. Budynek pochodzący z 1893 roku. Na obecne miejsce została przeniesiona w 2011 roku. Rekonstrukcji wymagał dach, częściowo również podłogi. Stropy i belki stropowe są oryginalne. Zrekonstruowano piec w obu izbach oraz kominy. Zachowana została oryginalna stolarka okienna, okiennice, odrzwia oraz drzwi wewnętrzne. Drzwi zewnętrzne zostały zrekonstruowane. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 49.50 m<sup>2</sup>.

#### **2. Przeprowadzone dotychczas prace konserwacyjno-remontowe**

Budynek został przeniesiony i odbudowany w roku 2011. Dokonano wymiany zgniłych, zbutwiałych i uszkodzonych przez owady fragmentów drewnianych konstrukcji budynku. Wykonano całkowitą rekonstrukcję więźby dachowej oraz pokrycia słomą. Naprawiono, a częściowo zrekonstruowano stropy wraz z belkami stropowymi. Naprawiono i uzupełniono ściany zewnętrzne. Odbudowano piec w obu izbach wraz z kominem. Naprawiono zachowaną stolarkę okienną, odrzwia, drzwi wewnętrzne i okiennice. Zrekonstruowano drzwi zewnętrzne. Zamontowano nowe legary na których ułożono częściowo oryginalne, częściowo odtworzone deski podłogowe. Do budynku doprowadzono prowizoryczną instalację elektryczną.



### 3. Stan obecny budynku

#### 3.1. Stan ogólny

Składa się z izby sypialnej, korytarza, oraz izby kuchennej. W budynku obecnie eksponowana jest niewielka liczba mebli i elementów wyposażenia pochodzącego z epoki.

#### 3.2. Stan techniczny budynku

Budynek jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Strzech słomiana stanowiąca pokrycie dachowe jest przegniła w wielu miejscach, co pociąga za sobą brak szczelności dachu. Wynika to z naturalnego zużycia materiału jakim jest słoma żytnia. Sufit w budynku nie jest izolowany, a budynek nie posiada ogrzewania. Budynek nie posiada żadnej instalacji przeciwpożarowej. W budynku będzie mieściła się ekspozycja mebli i wyposażenia tradycyjnej chałupy łowickiej.

### 4. Wymagane prace budowlane

1. Wymiana słomy na pokryciu dachu. Rozebranie starego słomianego pokrycia i pokrycie dachu nową słomą.
2. Remont sufitu. Wykonanie 2-krotnej izolacji cieplnej i 1-krotnej przeciwwilgociowej (wełna mineralna 2x10cm+folia izolacyjna).
3. Wykonanie przyłącza energetycznego ziemnego.
4. Wykonanie instalacji elektrycznej i ogrzewania elektrycznego nadmuchowego.
5. Montaż instalacji sygnalizacji alarmowej ppoż.

INŻYNIER BUDOWNICTWA  
Jerzy Szulc  
uprawnienia konstruktorskie budowlane nr 89/82 Rekt.  
uprawnienia instalacyjno - elektryczne nr 41/93 Stos.  
LOD/BO/18/04

