

6. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ZACHOWANIA WNĘTRZ

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZASPIEKÓW
WŁODZ



Fot. 1. Sklepienie prezbiterium.



Fot. 2. Widok na wnętrze świątyni w stronę chóru.



Fot. 3. Ściana północna prezbiterium.



Fot. 4. Ściana południowa prezbiterium.




Fot. 5. Fragment ściany południowej prezbiterium.




Fot. 6. Fragment nawy głównej świątyni.



Fot. 7. Widok z nawy głównej na nawę północną.



Fot. 8. Fragment nawy głównej.



Fot. 9. Nawa główna - widok w stronę prezbiterium.



Fot. 10. Fragment sklepienia nawy głównej.



Fot. 11. Widok z nawy głównej - widoczne malowidła na łuku tęczowym.



Fot. 12. Widok na nawę północną.



Fot. 13. Sklepienia nawy północnej - widoczne spękania tynków.



Fot. 14. Sklepienia nawy południowej - widoczne spękania tynków, silne zabrudzenie malowideł.



Fot. 15. Fragment ściany północnej nawy głównej - widoczne zabrudzenia, spękania malowideł i tynków.



Fot. 16. Fragment ściany północnej nawy głównej - widoczne zabrudzenia, spękania malowideł i tynków.



Fot. 17. Fragment sklepienia nawy głównej - widoczna spudrowana warstwa malarska, spękania tynków, znaczne zabrudzenie powierzchniowe.



Fot. 18. Widok na sklepienie nawy głównej.



Fot. 19, 20, 21, 22. Oryginalna stolarka drzwiowa.



WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZASZYTOW
WŁODZ