



$Ra 3,2$  (✓)

WARIANT	R
I	19
II	22
III	25

1. Przed obróbką przebadac 100% UT - materiał winien być wolny od jakichkolwiek nieciągłości
2. Gat. 13CrMo4-5 (15HM)