

LOKALIZACJA USTERKI (ZDJĘCIA)

Fot. 41. Zaciek na klatce schodowej z miejscowego przecieku z dachu.

Fot. 42. Odpadające elementy gzymsu w wyniku uszkodzenia obróbek i poszycia dachu.

Fot. 43. Widok dachu od wewnątrz w miejscu destrukcji gzymsu (Fot. 42.)

Fot. 44. Szczegół korozji odeskowania poszycia (Fot. 43).

Fot. 45. Miejscowe przecieki z poszycia dachu.

Fot. 46. Strych – widok na konstrukcję więźby dachowej.

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY
inż. Krzysztof Olczyk
upraw. Nr RZE/X/004/09
25-635 KIELCE, ul. Paderewskiego 18, tel. +48 (41) 368 00 00, mail: olczyk@wp.pl

Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce.

Zakres i cel ekspertyzy: Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji elementów budynku z uwzględnieniem remontów zbiorników żelbetowych przy budynku Klinki Chorób Zakaźnych przy ul. Radiowej 7 w Kielcach.

Plan: RZUT DACHU

Numer rysunku: 5.

Opracował: inż. Krzysztof Olczyk
- upr.bud. Nr 125/KU/82

Podpis:

Data: 30.07.2022r.

Skala: 1:100