

LOKALIZACJA USTERKI (ZDJĘCIA)

Fot. 6. Warstwa drenażowa tarasu - użyto grysu zamiast naturalnego żwiru.

Fot. 6. Widok uszkodzenia płyty balkonu.

Fot. 7. Widok elewacji południowo zachodniej.

Fot. 8. Widok elewacji północno - zachodniej.

Fot. 9. Widok elewacji północnej – wschodniej.

Fot. 10. Widok elewacji południowo - wschodniej.

Fot. 27. Spadek terenu w kierunku budynku od strony południowej.

Fot. 28. Nanizanie ściany piwnic od strony północno – wschodniej – widoczne zacieki, wysolenia i pęknięcia.

Fot. 29. Stan opaski – widoczne odspojenie od ściany i obniżenie opaski w stosunku do terenu.

Fot. 30. Porozwarstwiony cokół bracharskie ścian tarasu.

Fot. 31. Pęknięcie muru tarasu.

Fot. 32. Nieodrębność dowiązania warstw tarasu spowodowana brakiem systematycznego przeglądu i konserwacji.

Fot. 33. Ubytki tarasu i ścian parteru

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY
inż. Krzysztof Olczyk
uprawn. Nr RZE/X/0040/9
25-635 Kielce, ul. Paderewskiego 1a, tel. +48 41 5188 900 , mail: pbiuk@wp.pl

Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce.

Zakres zadania: Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji elementów budynku z uwzględnieniem balkonów zlokalizowanych przy budynku Kliniki Chorób Zakaźnych przy ul. Radiowej 7 w Kielcach.

Plan: RZUT PARTERU

Numer dokumentu: 3.

Projektował: inż. Krzysztof Olczyk - upr.bud. Nr. 128/KU/82

Projekt:

Data: 30.2.07. 2022r.

Skala: 1:100