
Pk = 2578,86; Rzr = 15,53;
P.P = 2578,86; K.P = 2595,67
R = 1000,00
tzw. Pk=2595,36; Rzr=155,52
T = 7,85; E = 0,03
Pk = 2597,23; Rzr = 15,53;
P.P = 2596,23; K.P = 2598,29
R = 2500,00
T = 1,06; E = 0,00
Pk = 2598,88; Rzr = 15,62;
P.P = 2597,24; K.P = 2597,41
R = 1000,00
T = 7,84; E = 0,03
Pk = 2577,75; Rzr = 16,28;
P.P = 2577,29; K.P = 2577,45
R = 2000,00
T = 2,28; E = 0,00
Pk = 2529,03; Rzr = 17,27;
P.P = 2527,52; K.P = 2530,35
R = 1000,00
T = 13,92; E = 0,02
Pk = 2562,96; Rzr = 17,47;
P.P = 2553,56; K.P = 2569,98
R = 2500,00
T = 7,94; E = 0,01
Pk = 2489,76; Rzr = 17,58;
P.P = 2488,23; K.P = 2492,26
R = 1000,00
tzw. Pk=2488,86; Rzr=17,58
T = 12,0; E = 0,00
Pk = 2438,56; Rzr = 17,45;
P.P = 2436,53; K.P = 2439,22
R = 2000,00
T = 3,63; E = 0,00
Pk = 2438,02; Rzr = 17,89;
P.P = 2437,00; K.P = 2439,04
R = 1000,00
T = 2,02; E = 0,00
Pk = 2520,25; Rzr = 17,22;
P.P = 2540,26; K.P = 2521,50
R = 1000,00
T = 1,63; E = 0,00
Pk = 2575,76; Rzr = 17,24;
P.P = 2546,63; K.P = 2582,56
R = 1000,00
tzw. Pk=2575,26; Rzr=17,22
T = 7,36; E = 0,02
Pk = 2622,55; Rzr = 17,39;
P.P = 2619,23; K.P = 2625,87
R = 1000,00
tzw. Pk=2620,85; Rzr=17,32
T = 8,33; E = 0,02
Pk = 2648,86; Rzr = 17,35;
P.P = 2636,53; K.P = 2661,05
R = 1500,00
tzw. Pk=2648,75; Rzr=17,30
T = 4,25; E = 0,01
Pk = 2666,86; Rzr = 17,38;
P.P = 2662,03; K.P = 2672,29
R = 1250,00
tzw. Pk=2667,03; Rzr=17,32
T = 4,23; E = 0,01
Pk = 2720,61; Rzr = 17,27;
P.P = 2707,06; K.P = 2749,08
R = 1000,00
tzw. Pk=2727,08; Rzr=17,24
T = 5,53; E = 0,02
Pk = 2788,78; Rzr = 16,58;
P.P = 2777,54; K.P = 2783,86
R = 1000,00
T = 3,16; E = 0,00
Pk = 2805,25; Rzr = 16,66;
P.P = 2802,10; K.P = 2808,62
R = 1000,00
T = 1,46; E = 0,00
Pk = 2826,56; Rzr = 16,74;
P.P = 2820,26; K.P = 2833,06
R = 1000,00
T = 1,43; E = 0,00
Pk = 2845,26; Rzr = 16,77;
P.P = 2846,89; K.P = 2892,25
R = 1000,00
tzw. Pk=2846,26; Rzr=16,77
T = 2,66; E = 0,00
Pk = 2896,82; Rzr = 16,54;
P.P = 2881,58; K.P = 2902,34
R = 1000,00
T = 1,25; E = 0,00
Pk = 2909,25; Rzr = 16,58;
P.P = 2907,06; K.P = 2911,36
R = 1000,00
tzw. Pk=2908,75; Rzr=16,58
T = 2,16; E = 0,00
Pk = 2928,77
Pk = 2928,91
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46