

odtworzenie
fragmentu gzymsu

W elementach oznaczonych "szkodnik drewna" należy zastosować preparat owadobójczy zgodnie z instrukcją producenta np. ALTAX HYLOTOX

Konstrukcję nośną stanowią będą nowe równoległe krokiewie o przekroju 10x20cm i kleszcz 7,5x15cm


(K)	KROKIEW	14x14,0cm
(K)	KROKIEW	10x20,0cm
(M)	MURŁATA	16x18cm
(PI)	PLATEW	17,0x18,5cm
(S)	SŁUP	16x18cm
(Mi)	MIECZE	14x15cm
(Z)	ZASTRZAŁ	13x13cm
(R)	ROZPORA	13,5x13cm

Elementy do wymiany lub uzupełnienia

Uwaga! Wszystkie elementy nośne drewniane zaprojektowano z drewna klasy C24, suszonego, struganego, impregnowanego, zabezpieczonego do NRO

A DACH

2,0 cm	dachówka ceramiczna Marsylka
2,5 cm	kontrłaty 2,5 x 5,0cm
-	wiatroizolacja
5,0 cm	łaty 5,0 x 6,0cm
16,0 cm	krokwie 12,5x16cm
	prześczeń strychu



**REMONT KONSTRUKCJI DACHU I WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUNICZO-LECZNICZEGO
W RAJCZY PRZY UL. UJSOLSKIEJ 35**

SEGMENT B - RZUT I PRZEKRÓJ WIĘŻBY - PROJEKT

BRANŻA:
ARCHITEKTURA
KONSTRUKCJA

SKALA:	1:100
--------	--------------

NR RYS.: B01	NR STR.:
------------------------	----------

1. Jeżeli w trakcie robót budowlanych stwierdzi się, że elementy konstrukcyjne są w złym stanie technicznym, należy ich wzmocnienie lub wymianę uzgodnić z projektantem oraz konserwatorem zabytków.
2. Wszelkie wątpliwości i zmiany należy uzgodnić z projektantem.
3. Roboty należy wykonywać pod nadzorem uprawnionego kierownika robót budowlanych.