



PRZEKRÓJ A-A

Ostre krawędzie stępić.

Powierzchnie lekko szczotkować - całość bedzie lakierowana proszkowo.

CHYBA ŻE OKREŚLONO INACZEJ: WYMIARY SĄ W MILIMETRACH WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI: TOLERANCJE: LINIOWA: KĄTOWA:	WYKOŃCZENIE:	STĘP OSTRE KRAWĘDZIE	NIE SKALUJ RYSUNKU	POPRAWKA	
			L. szt. - 1		

	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	DATA	TYTUŁ:
NARYS.	M.Mieczkowski			Płytka
SPRAWDZ.				
ZATWIER.				
WYPROD.				
Z.JAKOŚCI				

MATERIAŁ:	NR RYSUNKU	
S235JR	cnk-2015-noga-01	A4
WAGA:	SKALA:1:2	ARKUSZ 1 Z 1