

ELEWACJA PÓŁNOCNA

schody z murkiem–
wymagają remontu. Ze względu na zły stan
cegieł i fug między cegłami oraz kamieniami podbudowy
należy murek i schody rozebrać.
schody oraz spocznik ułożyć na nowej,
zaizolowanej przeciwwilgociowo podbudowie z płyt z betonu arch.
barwionego w masie w kolorze piaskowca.
Czapy murków wykończyć nowymi płytami piaskowca

ELEWACJA PÓŁNOCNA OFICYNY PŁN.

Obiekt:
RENOWACJA BUDYNKU ZABYTKOWEGO
PAŁAC

Lokalizacja: Jarogniewice, ul. Poznańska 25, działka nr 698/4

Inwestor:
Dom Pomocy Społecznej w Jarognewicach, ul. Poznańska 25

Branża: **ARCHITEKTURA**

Projektant mgr inż. arch. Izabela Wrześniewska Nr upr 585/84/Lo	Podpis
Projektant sprawdzający mgr inż. arch. Tomasz Krajewski uprawnienia nr 1729/94/Lo	Podpis
Asystent projektanta mgr inż. arch. Marta Jażdżewska	

Stadium **PROJEKT BUDOWLANY**	Skala 1:100 Data MAJ 2024	Nr rys. **7/3**