

1. FOT.1 WIDOCZNE RYSY NA ŁĄCZENIACH ELEMENTÓW PREFAB. GZYMSÓW
2. FOT.2 WIDOCZNE RYSY I ZAWILGOCENIA GZYMSÓW
3. FOT.3 NIEPRAWIDŁOWE PODŁĄCZENIE RURY SPUSTOWEJ
4. FOT.4 WIDOCZNY WYKRUSZONY FRAGMENT GZYMSu
5. FOT 5 ZNISZCZONY FRAGMENT GZYMSU SALI GIMNASTYCZNEJ
6. FOT 6 ZNISZCZONY FRAGMENT GZYMSU SALI GIMNASTYCZNEJ
7. FOT.7 WIDOCZNE UBYTKI GZYMSU ORAZ BRAK TYNKU NA ŚCIANIE PONIŻEJ GZYMSU
8. FOT 8 WIDOCZNE UBYTKI GZYMSU SALI GIMNASTYCZNEJ
9. FOT.9 ZAWILGOCENIE GZYMSU I ŚCIANY PONIŻEJ GZYMSu

RZUT DACHU BUDYNKU GŁÓWNEGO

PATIO PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHITEKT MAŁGORZATA ADAMCZYK
ul. Rajska 1, 71-250 Bezrzecze
tel/fax (91) 48-78-852 mobile: 693 226 079
e-mail: mm.adamczyk@op.pl

TEMAT:

PRZEBUDOWA WYŁAZU DACHOWEGO I REMONT DACHU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 46
ULICA FELCZAKA 13
SZCZECIN

ADRES INWESTYCJI:

71 417 SZCZECIN ul. FELCZAKA 13
działka nr obręb

INWESTOR

GMINA SZCZECIN
reprezentowana przez
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR46

BRANŻA, OPRACOWANIE

EKSPERTYZA TECHNICZNA

OPRACOWANIE:

mgr inż.Irena Ciesielskanr upr. 198/Sz/76

DATA	SKALA
06.2013	1: 100

RYSUNEK:	NR RYS.
RZUT DACHU 1	1