

	budynek objety opracowaniem
	istniejące naświetla
	budynki do rozbiórki
	istniejące dojścia - wymiana utwardzenia na kostkę betonowa 6 cm
	istniejąca droga - wymiana asfaltu na kostke betonową 8 cm
	istniejące schody i podesty do remontu
	tereny wysypane piaskiem
	tereny zielone
	schody terenowe do wymiany na nowe
	murki do remontu wraz z wykonaniem barierki
	ogrodzenie do wymiany na nowe panelowe z brama i furtkami
	wejście i wjazd na działkę
b1 - b10	balustrady i barierki wraz z numeracją

nazwa projektu	**Projekt termomodernizacji budynku Przedszkola nr 36 (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Rybniku) przy ul. Konrada Winklera 6 w dzielnicy Maroko-Nowiny wraz z rozbiórką budynków gospodarczych**
lokalizacja	44-210 Rybnik ul. Konrada Winklera 6
inwestor	Miasto Rybnik ul. Bolesława Chrobrego 2 44-200 Rybnik
branża	ARCHITEKTURA
temat rysunku	Plan zagospodarowania terenu
projektant	Janina Stula — nr uprawnień 47/06/SLOKK/II — podpis

Firma Projektowa mado1 Janina Stula
ul.Ks. Śliwki 16, 44-206 Rybnik
tel: 603125249
www.mado1.pl mado1@poczta.onet.pl

skala 1:500

data styczeń 2024

nr rysunku PZT