2.5 Pracownia gosp. domowego
32,37 Wykł. PVC

2.6 Pracownia komputerowa
31,87 Wykł. PVC

2.7 WC
3,2 Gres

2.8 WC
3,2 Gres

2.9 WC
3,2 Gres

2.10 WC
6,02 Gres

2.11 Pracownia
21,94 Wykł. PVC

2.12 Pracownia komputerowa
22,26 Wykł. PVC

2.13 Pracownia arteterapii
22,21 Wykł. PVC

2.2 Komunikacja
64,16 Wykł. PVC

2.1 Klatka schodowa
29,04 Gres

2.4 Pracownia Arteterapii
32,24 Wykł. PVC

2.3 Pracownia rękodzielnictwa
32,09 Wykł. PVC

2.16 Pracownia gimnastyki korekcyjnej
22,56 Wykł. PVC

2.15 Pracownia gosp. domowego
22,26 Wykł. PVC

2.14 Pracownia muzykoterapii
22,17 Wykł. PVC

2.6 Klasa
25,47 Wykł. PVC

2.7 Klasa
24,70 Wykł. PVC

2.8 Klasa
24,94 Wykł. PVC

2.9 w.c.
3,79 Gres

2.10 w.c.
9,05 Gress

2.5 komunikacja
34,78 Wykł. PVC

2.4 wc. niepeł.
5,37 Gress

2.1 komunikacja
23,91 Gress

2.3 Pokoj nauczycielski
16,67 Wykł. PVC

2.2 Klasa
24,29 Wykł. PVC

Platforma dźwigowa
Otbre A 500
1600x1400

Ściana przeszklo. EI60

Część projektowana

Część istniejąca

BIURO INŻYNIERSKIE "LEMAZ"
T. Wajna M.Bednarz w Łubaczowie
ul. Unii Lubelskiej 89/2, 37-600 Lubaczów

Nazwa zadania	Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku pralni z częścią dydaktyczną - projekt zamienny			Skala 1:50
Działka nr ewid.	3285; Obręb 0001 Lubaczów			
Adres obiektu	37-600 Lubaczów, ul. Kościuszki 145			
Treść rysunku	Rzut I piętra			
Inwestor	Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie			
Adres Inwestora	37-600 Lubaczów, ul. Kościuszki 145			
		Upr. Bud.	Podpis	Faza PB
Projektował	inż. Zygmunt Motyka	409/68; 52/82		
	mgr inż. arch. Jan Superson	52/84		Data 07.2015
	mgr inż. Bogdan Szuper			
	mgr inż. Ryszard Trefka	74/98		
Kierownik jednostki projektowej	inż. Marian Bednarz			Nr rys.