





ZESTAWIENIE ELEMENTÓW W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH PODLEGAJĄCYCH WYMIANIE, NAPRAWIE

OZNACZENIE				
INWENTARYZACJA				
				
				
UWAGI	<p>Szkodziona błądzanie krokwie przewidywane podparcie desek, nieznaczności dachu. Należy wymienić zdegradowany element konstrukcji więźby na elementem o tych samych wymiarach co element pierwotny tj. o przekroju s=12 cm, h=16 cm, kasa drewna konstrukcyjnego C24</p>	<p>Krokwie o przekroju s=8, h=16 cm przekształcone do wzmożenia obrotowe desek o wymiarach 2x20x16 cm, kasa drewna konstrukcyjnego C24</p>	<p>Głaz po brakującym elemencie konstrukcyjnym więźby. Należy uzupełnić element konstrukcji więźby, zastosować element o tym samym przekroju co element pierwotny tj. słupki o przekroju s=12, h=16 cm oraz niecz o przekroju s=14, h=16 cm, kasa drewna konstrukcyjnego C24</p>	<p>Użytkownik na kominach oraz widoczne gniazdo smokowania przewodów kominowych</p>

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszk 8			
1-320 Jeziorany ul. Kościuszk 8			
Temat: Remont dachu i kominów ponad dachem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Kościuszk 8 w Jezioranach			
dz. nr 355/5 Obr. Miasto Jeziorany 1			
Tytuł rysunku: Zestawienie elementów podlegających wymianie/naprawie		Bransz: -	Skala: ----
Data: 01.2026	Opisownik: mgr inż. arch. Bogdan Kobyliński	Rysunek Z-1	
upr. bud. 128/89/WŁ			