



Spawy - szlifować.
Ostre krawędzie stępić.

| NR ELEMENTU | NUMER CZĘŚCI | OPIS | ILOŚĆ |
|-------------|--------------|------|-------|
| 1 | RWL-00-01-07 | | 1 |
| 2 | RWL-00-01-08 | | 1 |

| | | | | | |
|--|----------------|-----------|-------------|----------------------------------|-------------------|
| | NAZWISKO | PODPIS | DATA | NAZWA: Gniazdo wyłącznika | ILOŚĆ SZTUK |
| KONSTRUKTOR | M. Mieczkowski | | | | 1 |
| PROJEKTANT | | | | | |
| CONTENT DEVELOPER | | | | | |
| <div>Centrum Nauki Kopernik ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 00-390 Warszawa tel. +48 22 596 41 10 info@kopernik.org.pl www.kopernik.org.pl</div> <div>CENTRUM NAUKI KOPERNIK</div> | | MATERIAŁ: | NR RYSUNKU: | RWL-000-10-00 | FORMAT: A4 |
| | | MASA: | WCHODZI DO: | | PODZIAŁKA: 1:1 |
| | | | EKSPONAT: | Rys. z opóźnieniem-SOWA | |
| | | | | | |