

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

USUNIĘCIE DRZEW, PODROSTÓW SAMOSIEJEK DRZEW I KRZEWÓW,
WYKONANIE WIĄZAŃ ZACHOWAWCZO - PIELEGNACYJNYCH
ORAZ WYKONANIE CIĘĆ SANITARNYCH I TECHNICZNYCH W RAMACH
ZADANIA PN. : „BUDOWA CIĄGU SPACEROWEGO, OBIEKTÓW MAŁEJ
ARCHITEKTURY WRAZ Z OŚWIETLeniem POMIĘDZY UL. WIDUCHOWSKA
I UL. PAPROCI W SZCZECINIE NA DZIAŁKACH EWID. NR 8/2 I 10/2
Z OBRĘBU 3022”

BRANŻA:	ZIELEŃ
ADRES:	ul. Widuchowska, Paproci 71-718 Szczecin Dz. ewid. nr: 10/2, 8/2 obręb 3022 Gmina Miasto Szczecin woj. Zachodniopomorskie
ZAMAWIAJĄCY:	Gmina Miasto Szczecin Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125 A 71-080 Szczecin
WYKONAWCA:	Helianthus Sp. z o.o. Bocieniec 31, 72-100 Białuń, woj. zachodniopomorskie NIP: 8561906541, REGON: 38359319600000


(podpis)
Inż. Roman Rogużiński
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr 153/Sz/79
Specjalność: konstrukcyjno-budowlana



SZCZECIN, MARZEC 2026 r.

Tab. 1. Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna wykonana zgodnie z Zarządzeniem nr 140/21 w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin. z dnia 23 marca 2021 r.

Lp.	Nazwa polska gatunku i odmiany drzewa/krzewu	Nazwa łacińska gatunku drzewa/krzewu	Obwód pnia na wys. 130 cm n.p.g. [cm]	Obwód pnia na wys. 5 cm n.p.g. [cm]	Średnica korony drzewa [m]	Wys. drzewa [m]	Pow. grup podrostu drzew [m ²]	Ogólny opis stanu zdrowotnego określony metodą wizualną, inne uwagi	Ocena wartości drzewa w skali Roloffa	Wskazania do gospodarki drzewostanem	Waloryzacja drzewa	Numer działki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Dąb bezszypułkowy	<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl	347	445	20	27	—	Ubytek- dziupla w pniu od strony zachodniej do wys. 1,75 m ze śladami podpaleni i obecnością owocników lakownicy splaszczonej na krawędzi. W podstawie pnia i ubytku mrowisko. W dolnych partiach korony występujący posusz konarowy będący skutkiem zacinienia korony drzewa.	1/2	Usunięcie podrostu drzew w okapie korony drzewa, uprzętnienie terenu Cięcia strukturalne A3 – należy usunąć posusz konarowy nietrwały, wykonać kontrolę trwałości posuzu – tyczką lub rzutką	A	10/2
2.	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	24+21	34+26	3,5	8	—	Okaz 2-przewodnikowy, korona rachityczna i pochylona w kierunku południowym. Drzewo rosnące w kolizji z okazem nr 1	2/3	Usunięcie drzewa w ramach usunięcia podrostu rosnącego w okapie korony drzewa nr 1	D	10/2
3.	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	27	49	2,0	6,5	—	Okaz podokapowy, porośnięty bluszczem, korona rachityczna i pochylona	3/4	Usunięcie drzewa w ramach usunięcia podrostu rosnącego w okapie korony drzewa nr 1	D	10/2
4.	Wierzba krucha	<i>Salix x fragilis</i>	190	235	12	30	—	Korona żywotna, bardzo wysoko wyniesiona, w dolnych i środkowych partiach korony widoczne ślady wyłamania konarów.	2	—	B	10/2
5	Śliwa domowa mirabelka	<i>Prunus domestica</i> subsp. <i>syriaca</i> var. <i>cerea</i> (Borkh.) Janch.	36	43	6	7	—	Okaz rosnący w okapie wierzb, forma krzewiasta 3-przewodnikowa	2	—	B	10/2

6.	Śliwa domowa mirabelka	<i>Prunus domestica subsp. syriaca</i> var. <i>cerea</i> (Borkh.) Janch.	27+20 +22	41+48	7	7	—	Okaz rosnący w okapie wierzby, forma krzewiasta 3- przewodnikowa	1	—	B	10/2
7.	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	92	136	8	26	—	Korona wysoko wyniesiona, 2- przewodnikowa. Rozwinięcie na wysokości ok. 7,5 m, korona rachityczna. U podstawy pnia ślady wypróchnienia, wysokie ryzyko wystąpienia ubytku przykorzeniowego	3/4	Usunięcie ze względu na ryzyko wykrotu lub wyłomu w części odziomkowej pnia	C	10/2
8.	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	65+ 119+ 130	280	13	28	—	Pień w dolnej części rozwidlający się na 3 główne przewodniki z licznymi wypróchnieniami, występujący zgłuszcak pospolity, wypłycone korzenie ze zmianami próchnicznymi. Posusz konarowy występuje licznie od dołu korony, ślady żerowania szkodników. Korona wysoko wyniesiona, podatna na wiatry	3/4	Usunięcie ze względu na ryzyko wykrotu lub wyłomu w części odziomkowej pnia	C	10/2
9.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	51	72	8	14	—	Okaz podokapowy	1	—	B	10/2
10.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	51	76	8	13	—	Okaz podokapowy	1	—	B	10/2
11.	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	127	185	10	25	—	Rozwinięcie na dwa przewodniki na wys. 2,0 m – widoczne zgrubienie pnia świadczące o występowaniu zakorka, liczne owocniki grzybów w części odziomkowej, owocniki czernidłacza byszczonego w strefie korzeniowej	1	Usunięcie ze względu na stwarzane ryzyko rozłamu pnia w wyniku obecności zakorka poniżej rozwidlenia	B	10/2
12.	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	70+49	143	8	25	—	Korona wąska 2-przewodnikowa, rozwinięcie na wys. 0,3 m	1	Usunięcie posusz- cienia strukturalne A2	B	10/2
13.	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	93+90	185	14	28	—	Ostre rozwinięcie na dwa przewodniki na wys. 0,8 m, zmiany próchniczne poniżej rozwidlenia od strony północnej – może występować zakorek. Silne nabiegi i przypory, liczny posusz szczególnie w dolnej części korony	1	Usunięcie posusz- cienia strukturalne A2	B	10/2
14.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	46	62	8	12	—	Młody okaz rosnący pod okapem drzewa nr 13, korona nad ścieżką	1	—	B	10/2

15	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	93+54	154	14	24	—	Rozwidlenie na dwa przewodniki na wys. 0,5 m, ubytek kieszeniowy, pnie pochylone 10-20, korona wyniesiona, występuje posusz gałęziowy	1	—	B	10/2
16	Śliwa domowa mirabelka	<i>Prunus domestica</i> subsp. <i>syriaca</i> var. <i>cerea</i> (Borkh.) Janch.	33	41	5,5	4	—	Żywy okaz podokapowy, korona od strony południowej silnie zagęszczona.	1	Cięcia formujące strukturalne A1	B	10/2
17	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	88	154	8	24	—	Usunięty przewodnik na wysokości 0,5 m, silnie próchniejący, zmiany próchniczne w podstawie pnia – głęboki ubytek przykorzeniowy, posusz szczególnie w dolnej części korony	2	Usunięcie ze względu ryzyko wykrotu lub wyłomu w części odziomkowej pnia	B	10/2
18.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	32	50	7	9	—	Okaz podokapowy	1	—	B	10/2
19.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	32	45	6,5	9	—	Okaz podokapowy	1	—	B	10/2
20	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	40,5	53	7	10	—	Gruz w sąsiedztwie pnia	1	—	B	8/2
21	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	45	58	9	13	—	Gruz w sąsiedztwie pnia	1	—	B	8/2
22	Wierzba krucha	<i>Salix x fragilis</i>	126	177	11	23	—	Korona wyniesiona, parasolowata	1	—	B	8/2
23	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	84	109	9	20	—	Ubytek rynnowy na wysokości 0,0-2,0 m – przykorzeniowy, rozkład w odziomku	2	Usunięcie ze względu ryzyko wykrotu lub wyłomu w części odziomkowej pnia	B	8/2
24	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	67+82	160	12	21	—	Korona rozłożysta, ubytek na wysokości 0,0-0,3 m, ostre rozwidlenie na wys. 0,5 m, posusz występujący w koronie, kolizja z okazem nr 23	1	—	B	8/2
25	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	34	47	6	11	—	—	1	—	B	8/2
26	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	59	85	7	17	—	Korona pochylona, kulista, rachityczna	2	—	C	8/2
27	Wierzba krucha	<i>Salix x fragilis</i>	114	144	13	24	—	—	1	—	B	8/2
28	Wierzba krucha	<i>Salix x fragilis</i>	71	90	8	20	—	Ubytek przykorzeniowy - zagrożenie dla bezpieczeństwa	2	Usunięcie ze względu ryzyko wykrotu lub wyłomu w części odziomkowej pnia	B	8/2

29	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	95+44	150	12	24	—	Rozwidlenie ostre na wys. 0,2 m, korona parasolowata	1	Usunięcie ze względu na kolizję z planowanym zagospodarowaniem terenu	B	8/2
30	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i> L.	27	47	3	4	—	Forma krzewiasta	1	—	B	8/2
31	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	71	110	10	20	—	Ubytek głębiny przykorzeniowy, zgrubienie części odziomkowej, korona wyniesiona	1	—	B	8/2
32	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	41	57	6	16	—	Drzewo żywotne, obwodowo 50% korzeni odsłonięte – wykop, zagłębienie terenu w sąsiedztwie pnia drzewa- zagrożenie wykołem. Okaz pochylony	2	Usunięcie ze względu na ryzyko wykołu drzewa	B	8/2
33	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	27	36	3,5	9	—	—	1	Usunięcie ze względu na kolizję z planowanym zagospodarowaniem terenu	B	8/2
34	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	30	36	4,5	11	—	—	1	Usunięcie ze względu na kolizję z planowanym zagospodarowaniem terenu	B	8/2
35	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	34	43	6	14	—	—	1	Usunięcie ze względu na kolizję z planowanym zagospodarowaniem terenu	B	8/2
36	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	47	62	7	23	—	—	1	—	B	8/2
37	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	24	30	2,5	10	—	Rachityczny, pochylony 5°	2	—	C	8/2
38	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	41	57	5	21	—	Korona wyniesiona	1	—	B	8/2
39	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	37	55	4	18	—	Posusz gałęziowy	1	—	B	8/2
40	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	52	78	7	22	—	Pień kolankowo wygięty	1	—	B	8/2
41	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	89	102	10	25	—	Rozwidlenie ostre na wys. 1,5 m, korona rozłożysta	1	—	B	8/2
42	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	37	47	6	12	—	Okaz pochylony nad ścieżką	1	—	B	8/2
43	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	86	97	12	23	—	Korona rozłożysta	1	—	B	8/2
44	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	45	50	4	13	—	Okaz pochylony	1	—	B	8/2

45	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	57+74	131	8,5	22	—	Korona 2-przewodnikowa, rozwidlenie na wysokości 0,2 m	1	—	B	8/2
46	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	39	54	5	16	—	Okaz pochylony, posusz gałęziowy	1	—	B	8/2
47	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	32	110	6	17	—	Pień porośnięty bluszczem, okaz pochylony	1	—	B	8/2
48	Wierzba krucha	<i>Salix x fragilis</i>	43	65	7	10	—	Okaz pochylony, posusz w dolnej części	1	—	B	8/2
49	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	127+60	180	10	16	—	Ubytek wgłębny na wysokości 0,0-0,5 m, rozwidlenie na wysokości 0,5 m	1	—	B	8/2
50	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	64	150	2	7	—	Rozłamany pień na wysokości 3,0 m. Jeden z przewodników usunięty na wys. 0,4 m, Korzenie wypłycone, uszkodzone. Korona wtórna	2	—	B	8/2
51	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	87+60	75+114	10	18	—	W dolnej części wzrost horyzontalny jednego z przewodników – pionizujący się od 6,0 m	2	—	B	8/2
52	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	257	386	18	27	—	Ubytek po rozłamie jednego z przewodników- zakorek. Ubytek wgłębny na wysokości 0,0-2,2 m, korona wyniesiona i rozłożysta	2	—	B	8/2
53	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i> L.	44	78	10	12	—	Okaz podkapowy	1	—	B	8/2
54	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	180	211	18	11	—	Dziupla na wys. 0,0-0,9 m – wylot ubytku kominowego, stagnująca woda u podstawy. Wypłycone korzenie. O pień drzewa oparty wykrot	1	Zalecane przeprowadzenie badań budowy wewnętrznej pnia drzewa pod kątem stwierdzenia stopnia rozkładu Konieczne wykonanie prac pielęgnacyjnych zgodnie z wykonaną ekspertyzą dendrologiczną.	B	8/2
55	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i> L.	250	398	20	30	—	Dziupla na wys. 0,0-2,0 m szer. 20 cm – rozkład brunatny drewna. W ubytku stwierdzono występowanie gniazda. Posusz w koronie powstały przez znaczne zacinienie.	1	Cięcia strukturalne A3 – należy usunąć posusz konarowy nietrwały, wykonać kontrolę trwałości posuszu – tyczką lub rzutką	B	8/2
56	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	254	298	15	30	—	Jeden z konarów pochylony, zamierający nad ścieżką, ślady obłamanych konarów w koronie, korona wysoko wyniesiona	2	Usunięcie posuszu- cięcia strukturalne A3	B	8/2

57	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	223	245	15	32	—	Okaz pochylony 10° w kierunku zachodnim, jeden z przewodników wyłamany – zakorek. Korona wysoko wyniesiona i rozłożysta.	2	—	B	8/2
58	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	102	118	9	20	—	Ubytek wgłębny przykorzeniowy od strony zachodniej ze stagnującą wodą, rozwidlenie na wysokości 1,9 na dwa przewodniki, okaz podokapowy	2	Usunięcie ze względu ryzyko wykrotu lub wyłomu w części odziomkowej pnia	B	8/2
59	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	62	94	7	16	—	Okaz podokapowy	1	—	B	8/2
60	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	350	412	20	28	—	Skarpa, wypłacone korzenie i nabiegi, pień i konary pochylone w kierunku południowym, Korona żywotna, szeroko rozłożysta, skośne pęknięcie pnia – zakorek. Wysokie ryzyko utraty części korony i rozłamu lub wykrotu	1	Zalecane przeprowadzenie badań budowy wewnętrznej pnia drzewa pod kątem stwierdzenia stopnia rozkładu (szczególnie pod rozwidleniem- występowanie zakorka) Konieczne wykonanie prac pielęgnacyjnych zgodnie z wykonaną ekspertyzą dendrologiczną.	C	8/2
61	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	19	25	2	8	—	—	1	—	B	8/2
62	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	22	33	3,5	7	—	—	1	—	B	8/2
63	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	25	35	3,5	7	—	—	1	—	B	8/2
64	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i> L.	27	37	3	5	—	Okaz podokapowy, korona jednostronna	1	—	B	8/2
65	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	45	64	5	10	—	Okaz pochylony, podokapowy	1	—	B	8/2
66	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i> Roth.	75	110	5	16	—	Mokre wysięki na pniu, korona wyniesiona, ubytek po wyl. Konarze na pniu na wys. 1,1 m	2	—	B	8/2
67	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i> Roth.	85	114	7	15	—	Korona wyniesiona, pień w dolnej części łukowato wygięty	1	—	B	8/2
68	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	30	43	4	8	—	Okaz podokapowy	1	—	B	8/2
69	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i> Roth.	51	78	6	16	—	Pień w dolnej części kolankowo wygięty, pochylony 15°, korona wyniesiona	2	—	B	8/2
70	Wierzba krucha	<i>Salix x fragilis</i>	156+ 87	267	12	23	—	Ubytek przykorzeniowy, 0,20-0,7 dziupla z ubytkiem przychodzącym do strefy korzeniowej, Okaz zagrażający	1	Usunięcie ze względu ryzyko wykrotu lub wyłomu w części odziomkowej pnia	B	8/2

71.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	24	37	7	12	—	—	1	—	B	8/2
72.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	29	38	6	11	—	—	1	—	B	8/2
73.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	19	30	3	5	—	—	1	—	B	8/2
74.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	27	40	5	12	—	—	1	—	B	8/2
75.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	16	23	2	7	—	—	1	—	B	8/2
76.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	21	27	3	10	—	—	1	—	B	8/2
77.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	20	27	2	8,5	—	—	1	—	B	8/2
78.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	13	18	2	3	—	Okaz podokapowy	1	Usunięcie w ramach prac porządkowych- planowana wymiana na krzewy ozdobne	D	8/2
79.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	17	23	2	3	—	Okaz podokapowy	1	Usunięcie w ramach prac porządkowych- planowana wymiana na krzewy ozdobne	D	8/2
80.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	27	36	3	2	—	Korona zdeformowana ze względu na znaczne zagęszczenie- okaz podokapowy. Rozległy ubytek rynnowy ze zmianami próchnicznymi.	1	Usunięcie w ramach prac porządkowych- planowana wymiana na krzewy ozdobne	D	8/2
81.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	22	34	3	3	—	Korona zdeformowana ze względu na znaczne zagęszczenie- okaz podokapowy	1	Usunięcie w ramach prac porządkowych- planowana wymiana na krzewy ozdobne	D	8/2
82.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	17	24	2	2	—	Korona jednostronna, zdeformowana	1	Usunięcie w ramach prac porządkowych- planowana wymiana na krzewy ozdobne	D	8/2
83.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	14+13	25+19	3	2	—	Korona jednostronna, zdeformowana	1	Usunięcie w ramach prac porządkowych- planowana wymiana na krzewy ozdobne	D	8/2
84.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	18	24	2	3	—	Okaz podokapowy.	1	Usunięcie w ramach prac porządkowych- planowana wymiana na krzewy ozdobne	D	8/2
85.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	47+59	149	10	15	—	Duży okaz rosnący u podnóża skarpy, widoczne główne korzenie wspierające, korona 2-przewodnikowa	1	—	B	8/2

86	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	28	22	3	8	—	Okaz podokapowy w kolizji z drzewem nr 85, korona jednostronna	1	Usunięcie w ramach prac porządkowych- planowana wymiana na krzewy ozdobne	D	8/2
87	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	25	33	3	6	—	Okaz podokapowy	1	Usunięcie w ramach prac porządkowych- planowana wymiana na krzewy ozdobne	D	8/2
88	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	22	27	2	4	—	Okaz podokapowy	1	Usunięcie w ramach prac porządkowych- planowana wymiana na krzewy ozdobne	D	8/2
89	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	52	64	6	10	—	Korona przewijająca, jednostronna skierowana w kierunku boiska, drzewo rosnące na szczycie skarpy	1	Usunięcie w ramach prac porządkowych- planowana wymiana na krzewy ozdobne	B	8/2
90	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	27	33	4	12	—	Okaz podokapowy,	2	Usunięcie w ramach prac porządkowych- planowana wymiana na krzewy ozdobne	B	8/2
91	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	35+35	72	7	11	—	Samosiew, okaz podokapowy, korona 2-przewodnikowa	1	—	D	8/2
92	Wierzba krucha	<i>Salix × fragilis</i>	281	300	20	26	—	Rozwidenie na dwa znacznych rozmiarów konary na wys. ok. 2,0 m. Jeden z przewodników pochylony ok 30°, drugi wypionowany. Korona szerokokorzysta, gałęzie przewisające. W dolnej partii korony liczny posusz	2	Zalecana znaczna redukcja korony drzewa w celu zminimalizowania ryzyka rozłamu przewodników – redukcja na wysokości ok. 8 m. Nie wymaga kompensacji.	B	8/2
93	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	153+90	218	13	27	—	Korona szerokokorzysta, stan zdrowotny dobry, pnie i konary powyginane	1	—	B	8/2
94	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	123	403	12	25	—	Wypłycone i widoczne korzenie trzymające drzewo w skarpie, drzewo rosnące na szczycie skarpy, pień wypionowany, rozwidlenie na dwa równorzędne pnie 4,0 m	1	—	B	8/2
95	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	113+114	245	14	27	—	Posusz w dolnej części korony powstały w wyniku znacznego zacielenia. Korona wyniesiona	1	Usunięcie posuzu- cięcia strukturalne A3	B	8/2
96	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	97	118	10	25	—	Korona wyniesiona, 2 przewodnikowa – rozwidlenie na wysokości 2,2 m	1	—	B	8/2

97	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	46+44	77	6	15	—	Ostre rozwidlenie na dwa przewodniki na wysokości 0,7 m	1	Usunięcie ze względu na kolizję z planowanym zagospodarowaniem terenu	B	8/2
98	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	30	41	4	12	—	—	1	—	B	8/2
99	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	51	34	3	9	—	Korona zdeformowana	2/3	—	B/C	8/2
100	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	74	45	8	18	—	Posusz w dolnej części korony	1	—	B	8/2
101	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	41	54	3	16	—	—	1	—	B	8/2
102	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	36+17 +34+ 21	100	10	12	—	Okaz wieloprzewodnikowy	1	—	B	8/2
103	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	25	30	8	20	—	Okaz podkapowy, korona zdeformowana	1	—	B	8/2
104	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	68	99	20	10	—	Zasiedlone gniazdo, posusz w dolnej części	1	—	B	8/2
105	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	127	163	14	25	—	Zmiany próchniczne w części odziomkowej pnia, drzewo rosnące na szczycie skarpy, korowina odpadająca płatami z korzeniami przybyszowymi, pędy odroślowe na konarach	1	Usunięcie ze względu na kolizję z planowanym zagospodarowaniem terenu	B	8/2
106	Dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i> L.	22	28	4	8	—	ładny okaz derenia w formie niskiego drzewa	1	Usunięcie ze względu na kolizję z planowanym zagospodarowaniem terenu	B	8/2
107	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	37	53	1	3,5	—	Suchozrub, pędy – krótkopędy wyrastające z pnia, stan zdrowotny zły	4	Usunięcie ze względu na kolizję z planowanym zagospodarowaniem terenu	C	8/2
108	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	84+92	160	10	22	—	Okaz 2-przewodnikowy, rozwidlenie na wysokości 1,0 m, korona wyniesiona – okaz rośnie na szczycie skarpy	1	—	B	8/2
109	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	42	55	7	10	—	Okaz podkapowy – kolizja z okazem 108	1	—	B	8/2
110	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	32	48	4	9	—	Okaz podkapowy	1	—	B	8/2
111	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	56	72	6	17	—	—	1	—	B	8/2

112	Wierzba krucha	<i>Salix × fragilis</i>	46+63 +56	137	4	14	—	Okaz martwy	5	Usunięcie- okaz martwy	D	8/2
113	Wierzba krucha	<i>Salix × fragilis</i>	92	123	6	19	—	Korona wyniesiona, liczny posusz	1	Usunięcie ze względu na kolizję z planowanym zagospodarowaniem terenu	B	8/2
114	Wierzba krucha	<i>Salix × fragilis</i>	83	105	—	17	—	Okaz martwy	5	Usunięcie- okaz martwy	D	8/2
115	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	20	23	3	7	—	—	1	Usunięcie ze względu na kolizję z planowanym zagospodarowaniem terenu	B	8/2
116	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	26	34	3	8	—	—	1	Usunięcie ze względu na kolizję z planowanym zagospodarowaniem terenu	B	8/2
117	Wierzba krucha	<i>Salix × fragilis</i>	112+ 112	205	—	20	—	Okaz martwy	5	Usunięcie- okaz martwy	D	8/2
118	Wierzba krucha	<i>Salix × fragilis</i>	85	127	8	18	—	Posusz gałęziowy	1	Usunięcie ze względu na kolizję z planowanym zagospodarowaniem terenu	B	10/2
119	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	19	23	3	7	—	—	1	—	B	10/2
120	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i> L.	22	33	2	3	—	—	1	Usunięcie posuszu- cięcia strukturalne A1	B	10/2
121	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	24	34	4	8	—	—	1	Usunięcie ze względu na kolizję z planowanym zagospodarowaniem terenu	B	10/2
122	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	19	31	3	6	—	—	1	Usunięcie ze względu na kolizję z planowanym zagospodarowaniem terenu	B	10/2
123	Wierzba krucha	<i>Salix × fragilis</i>	53	68	4	16	—	—	1	—	B	10/2
124	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	20	28	4	7	—	—	1	—	B	10/2
125	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	21	28	4	7	—	—	1	—	B	10/2
126	Robinia akacja	<i>Robinia pseudacacia</i> L.	57	116	8	14	—	Rozległy ubytek rynnowy 0,0-0,6, pień pochylony, korona 2-przewodnikowa, przewodniki powyginane	1	—	B	10/2
127	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	22	33	4	7	—	—	1	—	B	10/2

128	Robinia akaciowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	50	74	3	15	—	—	1	—	B	10/2
129	Robinia akaciowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	44+43 +38	128	5	8	—	Okaz podokapowy, kolizja z drzewem nr 1	1	Usunięcie drzewa w ramach usunięcia podrostu rosnącego w okapie korony drzewa nr 1	B	10/2
130	Wierzba krucha	<i>Salix × fragilis</i>	164	220	10	23	—	Kolizja korony z drzewem nr 1	1	Usunięcie drzewa w ramach usunięcia podrostu rosnącego w okapie korony drzewa nr 1	B	10/2
131	Robinia akaciowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	78	98	5	18	—	Liczny posusz, jemiola w koronie, kolizja z drzewem nr 1	1	Usunięcie drzewa w ramach usunięcia podrostu rosnącego w okapie korony drzewa nr 1	B	10/2

Tab. Wykaz drzew do usunięcia ze wskazaniem drzew wymagających uzyskania zezwolenia i kompensacji

Lp.	Nazwa polska gatunku i odmiany drzewa/krzewu	Nazwa łacińska gatunku drzewa/krzewu	Obwód pnia na wys. 130 cm n.p.p. [cm]	Obwód pnia na wys. 5 cm n.p.p. [cm]	Średnica korony drzewa [m]	Wys. drzewa [m]	Pow. grup podrostu drzew [m ²]	Ogólny opis stanu zdrowotnego określony metodą wizualną, inne uwagi	Ocena wartości drzewa w skali Roloffa	Wskazania do gospodarki drzewostanem	Waloryzacja drzewa	Numer działki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	24+21	34+26	3,5	8	—	Okaz 2-przewodnikowy, korona rachityczna i pochylona w kierunku południowym. Drzewo rosnące w kolizji z okazem nr 1	2/3	Usunięcie drzewa w ramach usunięcia podrostu rosnącego w okapie korony drzewa nr 1	D	10/2
3.	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	27	49	2,0	6,5	—	Okaz podokapowy, porośnięty bluszczem, korona rachityczna i pochylona	3/4	Usunięcie drzewa w ramach usunięcia podrostu rosnącego w okapie korony drzewa nr 1	D	10/2
7.	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	92	136	8	26	—	Korona wysoko wyniesiona, 2-przewodnikowa. Rozwinięcie na wysokości ok. 7,5 m, korona rachityczna. U podstawy pnia ślady wypróchnienia, wysokie ryzyko wystąpienia ubytku przykorzeniowego	3/4	Usunięcie ze względu na ryzyko wykrotu lub wyłomu w części odziomkowej pnia	C	10/2
8.	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	65+ 119+ 130	280	13	28	—	Pień w dolnej części rozwidlający się na 3 główne przewodniki z licznymi wypróchnieniami, występujący zgłiszczak pospolity, wypłycone korzenie ze zmianami próchnicznymi. Posusz konarowy występuje licznie od dołu korony, ślady żerowania szkodników. Korona wysoko wyniesiona, podatna na wiatry	3/4	Usunięcie ze względu na ryzyko wykrotu lub wyłomu w części odziomkowej pnia	C	10/2
11.	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	127	185	10	25	—	Rozwinięcie na dwa przewodniki na wys. 2,0 m – widoczne zgrubienie pnia świadczące o występowaniu zakorka, liczne owocniki grzybów w części odziomkowej, owocniki czernidłacza bluszczącego w strefie korzeniowej	1	Usunięcie ze względu na stwarzane ryzyko rozłamu pnia w wyniku obecności zakorka poniżej rozwidlenia	B	10/2

17	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	88	154	8	24	—	Usunięty przewodnik na wysokości 0,5 m, silnie próchnięjący, zmiany próchniczne w podstawie pnia – głęboki ubytek przykorzeniowy, posusz szczególnie w dolnej części korony	2	Usunięcie ze względu na ryzyko wyrotu lub wyłomu w części odziomkowej pnia	B	10/2
23	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	84	109	9	20	—	Ubytek rynnowy na wysokości 0,0-2,0 m – przykorzeniowy, rozkład w odziomku	2	Usunięcie ze względu na ryzyko wyrotu lub wyłomu w części odziomkowej pnia	B	8/2
28	Wierzba krucha	<i>Salix x fragilis</i>	71	90	8	20	—	Ubytek przykorzeniowy- zagrożenie dla bezpieczeństwa	2	Usunięcie ze względu na ryzyko wyrotu lub wyłomu w części odziomkowej pnia	B	8/2
29	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	95+44	150	12	24	—	Rozwidlenie ostre na wys. 0,2 m, korona parasolowata	1	Usunięcie ze względu na kolizję z planowanym zagospodarowaniem terenu	B	8/2
32	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	41	57	6	16	—	Drzewo żywotne, obwódowo 50% korzeni odsłonięte – wykop, zagłębienie terenu w sąsiedztwie pnia drzewa- zagrożenie wykretem. Okaz pochylony	2	Usunięcie ze względu na ryzyko wyrotu drzewa	B	8/2
33	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	27	36	3,5	9	—	—	1	Usunięcie ze względu na kolizję z planowanym zagospodarowaniem terenu	B	8/2
34	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	30	36	4,5	11	—	—	1	Usunięcie ze względu na kolizję z planowanym zagospodarowaniem terenu	B	8/2
35.	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	34	43	6	14	—	—	1	Usunięcie ze względu na kolizję z planowanym zagospodarowaniem terenu	B	8/2
58	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	102	118	9	20	—	Ubytek głęboki przykorzeniowy od strony zachodniej ze stagnującą wodą, rozwidlenie na wysokości 1,9 na dwa przewodniki, okaz podokapowy	2	Usunięcie ze względu na ryzyko wyrotu lub wyłomu w części odziomkowej pnia	B	8/2
70	Wierzba krucha	<i>Salix x fragilis</i>	156+87	267	12	23	—	Ubytek przykorzeniowy, 0,20-0,7 dziupla z ubytkiem przychodzącym do strefy korzeniowej, Okaz zagrażający	1	Usunięcie ze względu na ryzyko wyrotu lub wyłomu w części odziomkowej pnia	B	8/2
78.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	13	18	2	3	—	Okaz podokapowy	1	Usunięcie w ramach prac porządkowych- planowana wymiana na krzewy ozdobne	D	8/2
79.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	17	23	2	3	—	Okaz podokapowy	1	Usunięcie w ramach prac porządkowych- planowana wymiana na krzewy ozdobne	D	8/2
80.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	27	36	3	2	—	Korona zdeformowana ze względu na znaczne zagęszczenie- okaz podokapowy. Rozległy ubytek rynnowy ze zmianami próchnicznymi.	1	Usunięcie w ramach prac porządkowych- planowana wymiana na krzewy ozdobne	D	8/2

81	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	22	34	3	3	—	Korona zdeformowana ze względu na znaczne zagęszczenie- okaz podokapowy	1	Usunięcie w ramach prac porządkowych- planowana wymiana na krzewy ozdobne	D	8/2
82	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	17	24	2	2	—	Korona jednostronna, zdeformowana	1	Usunięcie w ramach prac porządkowych- planowana wymiana na krzewy ozdobne	D	8/2
83	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	14+13	25+19	3	2	—	Korona jednostronna, zdeformowana	1	Usunięcie w ramach prac porządkowych- planowana wymiana na krzewy ozdobne	D	8/2
84	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	18	24	2	3	—	Okaz podokapowy.	1	Usunięcie w ramach prac porządkowych- planowana wymiana na krzewy ozdobne	D	8/2
86	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	28	22	3	8	—	Okaz podokapowy w kolizji z drzewem nr 85, korona jednostronna	1	Usunięcie w ramach prac porządkowych- planowana wymiana na krzewy ozdobne	D	8/2
87	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	25	33	3	6	—	Okaz podokapowy	1	Usunięcie w ramach prac porządkowych- planowana wymiana na krzewy ozdobne	D	8/2
88	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	22	27	2	4	—	Okaz podokapowy	1	Usunięcie w ramach prac porządkowych- planowana wymiana na krzewy ozdobne	D	8/2
89	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	52	64	6	10	—	Korona przewijająca, jednostronna skierowana w kierunku boiska, drzewo rosnące na szczycie skarpy	1	Usunięcie w ramach prac porządkowych- planowana wymiana na krzewy ozdobne	B	8/2
90	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	27	33	4	12	—	Okaz podokapowy,	2	Usunięcie w ramach prac porządkowych- planowana wymiana na krzewy ozdobne	B	8/2
97	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	46+44	77	6	15	—	Ostre rozwidlenie na dwa przewodniki na wysokości 0,7 m	1	Usunięcie ze względu na kolizję z planowanym zagospodarowaniem terenu	B	8/2
105	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	127	163	14	25	—	Zmiany próchniczne w części odziomkowej pnia, drzewo rosnące na szczycie skarpy, korowina odpadająca płatami z korzeniami przybyszowymi, pędy odroślowe na konarach	1	Usunięcie ze względu na kolizję z planowanym zagospodarowaniem terenu	B	8/2
106	Dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i> L.	22	28	4	8	—	Ładny okaz derenia w formie niskiego drzewa	1	Usunięcie ze względu na kolizję z planowanym zagospodarowaniem terenu	B	8/2
107	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	37	53	1	3,5	—	Suchoczuć, pędy – krótkopędy wyrastające z pnia, stan zdrowotny zły	4	Usunięcie ze względu na kolizję z planowanym zagospodarowaniem terenu	C	8/2

112	Wierzba krucha	<i>Salix x fragilis</i>	46+63 +56	137	4	14	—	Okaz martwy	5	Usunięcie- okaz martwy	D	8/2
113	Wierzba krucha	<i>Salix x fragilis</i>	92	123	6	19	—	Korona wyniesiona, liczny posusz	1	Usunięcie ze względu na kolizję z planowanym zagospodarowaniem terenu	B	8/2
114	Wierzba krucha	<i>Salix x fragilis</i>	83	105	—	17	—	Okaz martwy	5	Usunięcie- okaz martwy	D	8/2
115	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	20	23	3	7	—	—	1	Usunięcie ze względu na kolizję z planowanym zagospodarowaniem terenu	B	8/2
116	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	26	34	3	8	—	—	1	Usunięcie ze względu na kolizję z planowanym zagospodarowaniem terenu	B	8/2
117	Wierzba krucha	<i>Salix x fragilis</i>	112+ 112	205	—	20	—	Okaz martwy	5	Usunięcie- okaz martwy	D	8/2
118	Wierzba krucha	<i>Salix x fragilis</i>	85	127	8	18	—	Posusz gałęziowy	1	Usunięcie ze względu na kolizję z planowanym zagospodarowaniem terenu	B	10/2
121	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	24	34	4	8	—	—	1	Usunięcie ze względu na kolizję z planowanym zagospodarowaniem terenu	B	10/2
122	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	19	31	3	6	—	—	1	Usunięcie ze względu na kolizję z planowanym zagospodarowaniem terenu	B	10/2
129	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	44+43 +38	128	5	8	—	Okaz podokapowy , kolizja z drzewem nr 1	1	Usunięcie drzewa w ramach usunięcia podrostu rosnącego w okapie korony drzewa nr 1	B	10/2
130	Wierzba krucha	<i>Salix x fragilis</i>	164	220	10	23	—	Kolizja korony z drzewem nr 1	1	Usunięcie drzewa w ramach usunięcia podrostu rosnącego w okapie korony drzewa nr 1	B	10/2
131	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	78	98	5	18	—	Liczny posusz, jemiota w koronie, kolizja z drzewem nr 1	1	Usunięcie drzewa w ramach usunięcia podrostu rosnącego w okapie korony drzewa nr 1	B	10/2

Kolorem niebieskim oznaczono drzewa wymagające zezwolenia na usunięcie – 21 szt.