

## **Część II**

### **Przenośniki zgrzeblowe popiołu spod przegrzewaczy – zakres prac do wykonania**

**dot. KKS: 01HDC20AF001, 01HDC20AF002, 02HDC20AF001, 02HDC20AF002**

Dokonać przeglądu zewnętrznego przenośnika zgrzeblowego, wykonać czyszczenie przenośnika, poddać ocenie i weryfikacji stan techniczny łożysk, sprawdzić, oczyścić łożyska na wale napędowym, wale biernym i walkach pośrednich przenośnika, dokonać oględzin połączenia zgrzebel przenośnika, poddać ocenie napędu przenośnika (motoreduktor, łańcuch, koła zębate) wykonać pomiar grubości ślizgów wynik zanotować w protokole, sprawdzić stan zabezpieczeń sworzni łańcucha, wykonać oględziny wewnętrznej części przenośnika najlepiej przy użyciu kamery endoskopowej. Wykonać smarowanie wszystkich łożysk, sprawdzić stan uszczelnień.

W przypadku, stwierdzenia podczas przeglądu uszkodzeń, nieprawidłowości w działaniu urządzenia, w ramach przeglądu Wykonawca powinien dokonać wymiany uszkodzonych części, elementów konstrukcji bądź całego zespołu, tak aby przywrócić urządzenie (linię) do prawidłowego działania. Wykonawca powinien poinformować o tym Zamawiającego

Przed oddaniem do ruchu należy, dokonać próbnego przejazdu, zamontować wszystkie klapy, blachy, osłony tak, aby przenośnik spełniał wszystkie wymagania bezpieczeństwa przewidziane przez producenta.

Z wszystkich wykonanych prac należy sporządzić protokół.