


Wymiana silnika przy przekładni odzūżlacza linia nr 2

W ramach zadania naleŹy zdemontować istniejący silnik, zamontować nowy silnik (silnik po stronie KHK).





SIEMENS

IE2H C

Made in Czech Rep.

3~MOT 1LE16011DC434FB4-Z

UD 1309/1563318-001-001

IEC/EN 60034

160L IMB5

IP55

130kg

Th.Cl. 155(F)

-20° C ≤ TAMB ≤ 40° C

Bearing

UNIREX-N3

DE 6309-ZC3

10g Intervall:

8000h

NE 6309-ZC3

10g

V	Hz	A	kW	cos	NOM.EFF	1/min	IE-CL
400 Δ	50	22.5	11.0	0.80	88.7	975	IE2
690 Y	50	13.0	11.0	0.80	88.7	975	IE2
460 Δ	60	21.5	12.6	0.81	90.2	1175	IE2
460 Δ	60	19.6	11.0	0.78	90.2	1180	IE2

Space Heater 230V