

Przedmiar robót

Dla: DPS

68-300 Lubsko ul. Zamkowa 27

Rodzaj robót: **Roboty ogólnobudowlane**

Zakres robót: **Remont korytarzy i holi w budynku DPS Lubsko- parter parter
korytarz środkowy i prawa strona**

Lokalizacja robót: **68-300 Lubsko ul. Zamkowa 27**

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Parter korytarz środkowy		
1. 1.	KNR 19-01-0358-0700	Wykucie z muru wsporników poręczy - demontaż poręczy dla niepełnosprawnych [34]	34.000
		Razem:	34.00
1. 2.	ANALIZA WŁASNA	Jm. szt. Wymiana istniejącej wykładziny obiektowej na nową z wywinięciem cokolika na ścianę z naprawą podłoża - wykładzina obiektowa zabezpieczona powłoką poliuretanową Korytarz środkowy [(4.14*1.6+1.37*6.61+1.2*1.07+0.93*1.37+1.3*0.9)*1.1]	21.349
		Razem:	21.35
1. 3.	KNR 04-01-0818-0500	Jm. m2 Analogia Zerwanie okładziny odbojnic z płyt PCV ze ścian z narożnikami koryt. środkowy [0.6*((4.14+1.6+1.35+6.61)*2-1.65-1.72*2-1.6*2)]	11.466
		Razem:	11.47
1. 4.	KNR 19-01-0734-0800	Jm. m2 Rozebranie wykładziny z płytek klinkierowych -narożniki otworów [0.2*(1.58*2+2.16*2+2)]	1.896
		Razem:	1.90
1. 5.	KNR 19-01-1310-0100	Jm. m2 Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian korytarz środkowy [1.5*(4.14+1.6+1.35+6.61)*2+1.5*(0.68+0.93)*2-1.5*(1.65+1.72*2+1.6*2)]	33.495
		Razem:	33.49
1. 6.	KNR 04-01-1202-0900	Jm. m2 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2- sufity Korytarz środkowy [(4.14*1.6+1.35*6.61+1.2*1.07+0.93*1.37+1.3*0.9)]	19.276
		Razem:	19.28
1. 7.	KNR 04-01-1202-0900	Jm. m2 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2- ściany Korytarz środkowy [2.66*(4.14+1.6+1.35+6.61)*2-1.65*1-0.85*(1.7*2+1.6*2)]	65.624
		Razem:	65.62
1. 8.	NNRNKB 02-02-1134-0101	Jm. m2 (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - sufity [19.28]	19.28
		Razem:	19.28
1. 9.	KNR 02-02-2009-0400	Jm. m2 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku [19.28]	19.28
		Razem:	19.28
1.10.	KNR 19-01-1305-0200	Jm. m2 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych - sufity [19.28]	19.28
		Razem:	19.28
1.11.	NNRNKB 02-02-1134-0200	Jm. m2 (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - ściany Korytarz środkowy [4.16*(4.14+1.6+1.35+6.61)*2-1.65*1-0.85*(1.7*2+1.6*2)]	106.724
		Razem:	106.72

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.12.	KNR 02-02-2009-0200	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku [106.72]	106.72
		Jm. m2 Razem:	106.72
1.13.	KNR 19-01-1305-0200	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej zmywalności (1 klasa odporności na szorowanie na mokro) powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych - wariant 1 [106.72]	106.72
		Jm. m2 Razem:	106.72
1.14.	ANALIZA WŁASNA	Montaż odbojnic z płyt teksturowych - ochrona ścian z narożnikami	
		koryt. środkowy [0.9*((4.14+1.6+1.35+6.61)*2-1.65-1.72*2-1.6*2)]	17.199
		Jm. m2 Razem:	17.20
1.15.	KNR-W 02-02-1208-0300	Pochwyt z drewna bukowego na wspornikach ze stali nierdzewnej, z zastosowaniem łączników systemowych (kolan, zakończeń i tulej) [(6.61+0.93+4.14)*2-1.8*5+0.9*2]	16.160
		Jm. m Razem:	16.16
1.16.	ANALIZA WŁASNA	Zabezpieczenie wszystkich aparatów elektrycznych (lamp włączników, czujek, gniazd itp) przed uszkodzeniem bądź zabrudzeniem) ewentualnie demontaż i ponowny montaż. [1.00]	1.00
		Jm. kpl. Razem:	1.00
1.17.	KNR-W 02-02-1610-0600	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys. do 6 m [19.276]	19.276
		Jm. m2 Razem:	19.28
1.18.	KNR 19-01-1310-0900	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki drzwiowej [(1.7*2.35*2+1.65*2.35*3)*4]	78.490
		Jm. m2 Razem:	78.49
1.19.	KNR-W 04-01-1209-0800	Oczyszczenie powierzchni drzwi drewnianych Szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym. Pomalowanie farbą olejną stolarki zgodnie z badaniami stratygraficznymi	
		[(1.7*2.35*2+1.65*2.35*3)*4]	78.490
		Jm. m2 Razem:	78.49
1.20.	ANALIZA WŁASNA	Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu wraz z utylizacją [1.00]	1.00
		Jm. kpl. Razem:	1.00
2.	Element: Parter korytarz prawy przy windzie		
2. 1.	KNR 19-01-0358-0700	Wykucie z muru wsporników poręczy - demontaż poręczy dla niepełnosprawnych [6]	6.000
		Jm. szt. Razem:	6.00
2. 2.	ANALIZA WŁASNA	Wymiana istniejącej wykładziny obiektowej na nową z wywinieciem cokolika na ścianę z naprawą podłoża - wykładzina obiektowa zabezpieczona powłoką poliuretanową	
		korytarz prawy [(2*4.45+1.54*1.65+0.7*1.36)*1.1]	13.632
		Jm. m2 Razem:	13.63
2. 3.	KNR 04-01-0818-0500	Analogia Zerwanie okładziny odbojnic z płyt PCV ze ścian z narożnikami [0.6*1.54*2]	1.848
		Jm. m2 Razem:	1.85

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
2. 4.	KNR 19-01-1310-0100	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian [$1.5*(2*2+4.45*2+1.54*2)-1.5*(0.9*2+1.65+1.2)+1.5*(0.7*2*2+0.15*2+0.14*2)$]	22.065
		Jm. m2 Razem:	22.07
2. 5.	KNR 04-01-1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2- sufity	
		korytarz prawy [$(2*4.45+1.54*1.65)$]	11.441
		Jm. m2 Razem:	11.44
2. 6.	KNR 04-01-1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2- ściany	
		korytarz prawy [$2.36*(2+4.45)*2+0.7*(0.7*2+1.36)+1.54*(0.93*2+1.65)-0.93*1.65$]	36.247
		Jm. m2 Razem:	36.25
2. 7.	NNRNKB 02-02-1134-0101	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome - sufity [11.44]	11.44
		Jm. m2 Razem:	11.44
2. 8.	KNR 02-02-2009-0400	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku [11.44]	11.44
		Jm. m2 Razem:	11.44
2. 9.	KNR 19-01-1305-0200	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych podłóży gipsowych - sufity [11.44]	11.44
		Jm. m2 Razem:	11.44
2.10.	NNRNKB 02-02-1134-0200	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany	
		korytarz prawy [$3.86*(2+4.45)*2+0.7*(3*2+1.36)+0.7*(1.4+3*2)+1.54*(2.47*2+1.65)-2.47*1.65$]	66.199
		Jm. m2 Razem:	66.20
2.11.	KNR 02-02-2009-0200	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku [66.20]	66.20
		Jm. m2 Razem:	66.20
2.12.	KNR 19-01-1305-0200	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej zmywalności (1 klasa odporności na szorowanie na mokro) powierzchni wewnętrznych podłóży gipsowych - wariant 1 [66.20]	66.20
		Jm. m2 Razem:	66.20
2.13.	ANALIZA WŁASNA	Montaż odbojnic z płyt teksturowych - ochrona ścian z narożnikami [$0.9*(4.45*2+1.54*2+2-0.9*2)$]	10.962
		Jm. m2 Razem:	10.96
2.14.	KNR-W 02-02-1208-0300	Pochwyt z drewna bukowego na wspornikach, z zastosowaniem łączników systemowych (kolan, zakończeń i tulej) [$1.54*2+4.45*2-0.9*2$]	10.180
		Jm. m Razem:	10.18
2.15.	KNR 04-01-1209-1000	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - kolor zielony [$0.9*2.05*2.5*2$]	9.225
		Jm. m2 Razem:	9.22

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
2.16.	ANALIZA WŁASNA	Zabezpieczenie wszystkich aparatów elektrycznych (lamp włączników, czujek, gniazd itp) przed uszkodzeniem bądź zabrudzeniem) ewentualnie demontaż i ponowny montaż. [1.00]	1.00
		Jm. kpl. Razem:	1.00
2.17.	KNR-W 02-02-1610-0600	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys. do 6 m [4.45*2]	8.900
		Jm. m2 Razem:	8.90
2.18.	ANALIZA WŁASNA	Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu wraz z utylizacją [1.00]	1.00
		Jm. kpl. Razem:	1.00
3.	Element: Parter hol nr 1 bez ściany zach		
3. 1.	KNR 19-01-0358-0700	Wykucie z muru wsporników poręczy - demontaż poręczy dla niepełnosprawnych [24]	24.000
		Jm. szt. Razem:	24.00
3. 2.	ANALIZA WŁASNA	Wymiana istniejącej wykładziny obiektowej na nową z wywinięciem cokolika na ścianę z naprawą podłoża - wykładzina obiektowa zabezpieczona powłoką poliuretanową hol nr 1 [(3.8*9.7+4.44*3.05+1.44*1.63+1.46*0.8+0.32*1.2+0.7*(2.06+1.1))*1.1]	62.165
		Jm. m2 Razem:	62.16
3. 3.	KNR 04-01-0818-0500	Analogia Zerwanie okładziny z płyt PCV ze ścian holl prawy [0.6*(1.54*2+3.23+1.67+5.4)]	8.028
		Jm. m2 Razem:	8.03
3. 4.	KNR 19-01-0734-0800	Rozebranie wykładziny z płytek klinkierowych -narożniki otworów [0.2*(1.58*4+2.16*2)*2]	4.256
		Jm. m2 Razem:	4.26
3. 5.	KNR 19-01-1310-0100	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian korytarz prawy i holl [1.5*(9.83*2+9.7+0.44*2+1.41+0.7*2)-1.5*(0.9+1.2)]	46.425
		Jm. m2 Razem:	46.42
3. 6.	KNR 04-01-1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2-sufity holl nr1 [(3.8*9.7+4.44*3.05+1.44*1.63+1.46*0.8)]	53.917
		Jm. m2 Razem:	53.92
3. 7.	KNR 04-01-1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2-ściany holl nr1 [2.8*(9.7+9.83*2)+0.7*(1.84*2+2.26+1.2*2+0.9)]	88.676
		Jm. m2 Razem:	88.68
3. 8.	NNRNKB 02-02-1134-0101	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - sufity [53.92]	53.92
		Jm. m2 Razem:	53.92
3. 9.	KNR 02-02-2009-0400	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku [53.92]	53.92

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
3.10.	KNR 19-01-1305-0200	Jm. m2 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych podłóży gipsowych - sufity [53.92]	Razem: 53.92
3.11.	NNRNKB 02-02-1134-0200	Jm. m2 (z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany holl nr1 [4.3*(9.7+9.83*2)+0.7*(3.34*2+2.26+2.8*2+0.9)]	Razem: 53.92 137.056
3.12.	KNR 02-02-2009-0200	Jm. m2 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku [137.06]	Razem: 137.06 137.06
3.13.	KNR 19-01-1305-0200	Jm. m2 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej zmywalności (1 klasa odporności na szorowanie na mokro) powierzchni wewnętrznych podłóży gipsowych - wariant 1 [137.06]	Razem: 137.06 137.06
3.14.	ANALIZA WŁASNA	Jm. m2 Montaż odbojnic z płyt teksturowych - ochrona ścian z narożnikami [0.9*(1.67+5.6+4.44+1.67+6.67+0.7*2+9.7)]	Razem: 137.06 28.035
3.15.	ANALIZA WŁASNA	Jm. m2 Zabezpieczenie wszystkich aparatów elektrycznych (lamp włączników, czujek, gniazd itp) przed uszkodzeniem bądź zabrudzeniem) ewentualnie demontaż i ponowny montaż. [1.00]	Razem: 28.04 1.00
3.16.	KNR-W 02-02-1208-0300	Jm. kpl. Pochwyt z drewna bukowego na wspornikach, z zastosowaniem łączników systemowych (kolan, zakończeń i tulej) [1.6+4.5+4.41+9.7]	Razem: 1.00 20.210
3.17.	KNR-W 02-02-1610-0600	Jm. m Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys. do 6 m [53.917]	Razem: 20.21 53.917
3.18.	KNR 19-01-1310-0900	Jm. m2 Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki drzwiowej [1.2*2.2*4+1.4*2.35*4]	Razem: 53.92 23.720
3.19.	KNR-W 04-01-1209-0800	Jm. m2 Oczyszczenie powierzchni drzwi drewnianych Szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym. Pomalowanie farbą olejną stolarki zgodnie z badaniami stratygraficznymi [23.72]	Razem: 23.72 23.72
3.20.	KNR 04-01-1209-1000	Jm. m2 Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - kolor zielony [0.9*2.05*2.5*2]	Razem: 23.72 9.225
3.21.	KNR 04-01-1212-1900	Jm. m2 Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych [16*0.9*0.2*2]	Razem: 9.22 5.760
3.22.	KNR 04-01-0428-0100	Jm. m2 Rozebranie paneli z listwami [(4.34+4.62)*0.5*4.54+2.26*0.68+1.5*0.4]	Razem: 5.76 22.476

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
		[(4.82+4.77)*0.5*4.42+2.23*0.68*1*0.3]	21.649
3.23.	KNR-W 04-01-0819-0300	Jm. m2 Przybicie do podłóg płyt OSB - płyty materiał inwestora [44.13]	Razem: 44.13
3.24.	ANALIZA WŁASNA	Jm. m2 Montaż wykładziny obielktowej z wywinięciem cokolików z uprzednim przygotowaniem płyt OSB i wykonanie wylewki [44.125*1.1]	Razem: 44.13 48.538
3.25.	ANALIZA WŁASNA	Jm. m2 Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu wraz z utylizacją [1.00]	Razem: 48.54 1.00
4.	Element: Ściana zachodnia holu nr 1	Jm. kpl.	Razem: 1.00
4. 1.	ANALIZA WŁASNA	Usunięcie wtórnych powłok malarskich i tynkarskich ręcznie bez użycia elektronarzędzi i uzgadnianie z LWKZ [9.7*4.3]	41.710
4. 2.	KNR 19-01-0707-0200	Jm. m2 Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach ceramicznych o pow. do 5 m2 - wariant 1 [41.71]	Razem: 41.71 41.71
4. 3.	NNRNKB 02-02-1134-0200	Jm. m2 (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - ściany [41.71]	Razem: 41.71 41.71
4. 4.	KNR 02-02-2009-0200	Jm. m2 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku [41.71]	Razem: 41.71 41.71
4. 5.	KNR 19-01-1305-0200	Jm. m2 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej zmywalności (1 klasa odporności na szorowanie na mokro) powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych - wariant 1 [41.71]	Razem: 41.71 41.71
4. 6.	KNR-W 02-02-1610-0600	Jm. m2 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys. do 6 m [9.7*2]	Razem: 41.71 19.400
4. 7.	ANALIZA WŁASNA	Jm. m2 Wywóz i utylizacja gruzu-tynku wraz z utylizacją [1.00]	Razem: 19.40 1.00
5.	Element: Instalacje elektryczne	Jm. kpl.	Razem: 1.00
5. 1.	ANALIZA WŁASNA	Wymiana opraw na oprawy oświetlenia nocnego i kinkiety [1.00]	1.00
5. 2.	ANALIZA WŁASNA	Jm. kpl. Wymiana opraw sufitowych be oprzw z modulem awaryjnym na oprawy led [1.00]	Razem: 1.00 1.00
5. 3.	ANALIZA WŁASNA	Jm. kpl. Wymiana włączników i gniazd [1.00]	Razem: 1.00 1.00
		Jm. kpl.	Razem: 1.00

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
5. 4.	ANALIZA WŁASNA	Akrylowanie listew instalacyjnych elektrycznych [1.00]	1.00
		Jm. kpl.	Razem: 1.00