



Oryginalne do naprawy i konserwacji

Elementy drewniane do konserwacji

Okładziny schodów do naprawy

|               |   |  |                 |
|---------------|---|--|-----------------|
| Inwestor      | Nadleśnictwo  | Adres:<br>57-330 Szczytina<br>ul. Krótka 5 | Nr rysunku<br>8 |
| Nazwa zadania | Remont budynku biurowego<br>Nadleśnictwo Zdroje w Szczytnej |  | n.d.            |
| Tytuł rysunku | Widok wejścia do miesz. gościnnego                          | Data:<br>czerwiec 2023                     |                 |
| Wykonał       | Józef Nowak<br>KB UAN.VI-t/3/153/87                         | Podpis:                                    |                 |