

## WADY WYKONANIA KOMINÓW



BRAK 3 SZT. WYWIETRZAKÓW DACHOWYCH NA KOMINIE „DUŻYM”  
ISTNIEJĄCE WYWIETRZAKI DACHOWE NA KOMINACH ZAMONTOWANO W SPOSÓB  
UMOŻLIWIAJĄCY PRZENIKANIE WODY OPADOWEJ ORAZ TOPNIĄCEGO ŚNIEGU DO  
WNĘTRZA KOMINA. ZA MAŁĄ WYSOKOŚĆ KOŁNIERZA.  
- WADLIWA IZOLACJA CZAP KOMINOWYCH



WADLIWA IZOLACJA CZAP KOMINOWYCH