


## WADY OBRÓBEK GZYMSÓW











NIEPRAWIDŁOWE MOCOWANIA OBRÓBEK GZYMSÓW






LUTOWANIE ORÓBKI GZYMSU ZAMIAST MONTAŻU NA RĄBEK STOJĄCY







BRAK DYŁATACJI GZYMSÓW POWODUJE ROZSZCZELNIENIE SIĘ ŁĄCZEŃ  
BLACH I ROZERWANIA BLACHY



ZRÓŻNICOWANE WYMIARY OKAPÓW OBRÓBKI GZYMSÓW





ZBYT DUŻY OKAP I WADLIWE MOCOWANIE POWIERZCHNI BLACHY  
POWODUJE PODRYWANIE PRZEZ WIATR I ROZRYWANIE BLACHY