

## WADY MONTAŻU RYNIEN



SKLEJANIE LUB USZCZELNIANIE PASKAMI BITUMICZNYMI



PĘKNIĘCIA W MIEJSCU LUTOWAŃ



PRZEBICIE RURY SPUSTOWEJ BLACHOWKRĘTEM





PEKNIĘCIA W MIEJSCU LUTOWAŃ. WSPORNIK ZASTOSOWANY NIEZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ



PEKNIĘCIA W MIEJSCU LUTOWAŃ



SPŁASZCZONE KOLANO RURY SPUSTOWEJ OPIERAJĄCE SIĘ O PAPĘ