



LOI
AULA + kom-
NIKACJA

ZN.5183.142.2023.PC

Opole, dnia 05.07.2023 r.

Benedykt Chałupnik

Dyrektor

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
ul. Gimnazjalna 2
48-200 Prudnik

Odpowiadając na wniosek z dnia 27.04.2023 r., w sprawie wydania zaleceń konserwatorskich do prac w zakresie malowania auli oraz przyległej do niej klatki schodowej, remontu centralnego ogrzewania oraz renowacji drzwi w budynku Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Gimnazjalnej 2 w Prudniku, na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.) przedstawiam poniższe zalecenia konserwatorskie dotyczące ww. prac:

1. W ramach planowanych prac nie dopuszcza się usuwania, skuwania oraz przebudowy detalu architektonicznego. Uzupełnienia uszkodzonego detalu należy dokonać metodami tradycyjnymi. Dopuszcza się usunięcie jedynie uszkodzonych historycznych tynków oraz wtórnych ze ścian, sklepień i stropów. Uzupełnienia należy realizować tynkami o tej samej fakturze i składzie jak tynki historyczne lub w oparciu o technologie historyczne.
2. Zaleca się przeprowadzić badania stratygraficzne warstw malarskich w celu ustalenia historycznej kolorystyki wnętrza auli i przyległej do niej klatki schodowej oraz stolarki drzwiowej, projekt kolorystyki wnętrza auli, klatki schodowej oraz stolarki należy wykonać w oparciu o wyniki badań stratygraficznych.
3. Do malowania ścian należy zastosować farby mineralne, paroprzepuszczalne krzemianowe. Nie należy stosować farb silikonowych.
4. Drewniane drzwi należy zachować oraz poddać zabiegom restauratorskim i konserwatorskim z zachowaniem konstrukcji oraz formy architektonicznej.
 - Należy przeprowadzić dezynfekcję i dezynsekcję drewna.
 - Wtórna warstwę malarską oraz wtórne kity należy usunąć.
 - Osłabione miejsca drzwi należy zaimpregnować.
 - Dopuszcza się wymianę jedynie zniszczonych elementów na nowe.
 - Mniejsze ubytki należy uzupełnić (np. szpachlą do drewna), a przy większych wykonać flekowania drewnem, z którego wykonane zostały drzwi.
 - Należy przeprowadzić impregnację przed biokorozją.
 - Drzwi należy pomalować w kolorystyce ustalonej na podstawie wyników badań stratygraficznych.
 - Wtórne elementy metalowe (klamki, szyldy, nakładki) należy wymienić na nowe dostosowanej do charakteru stolarki drzwiowej.
 - Oryginalne elementy metalowe należy poddać zabiegom konserwatorskim.

5. W ramach remontu centralnego ogrzewania, instalację należy prowadzić podtynkowo. Bruzdy ścienne należy uzupełnić tynkiem wapienno-piaskowym, bez domieszek cementu oraz pomalować w kolorystyce ustalonej na podstawie badań konserwatorskich w zakresie stratygrafii. Wskazuję się na prowadzenie instalacji w części przypodłogowej ścian. Nie dopuszcza się prowadzenia instalacji w obrębie zachowanych detali architektonicznych, sklepień i stropów. Instalację centralnego ogrzewania należy ulokować tak, aby zapewnić maksymalną ochronę substancji zabytkowej bogata dekoracja sztukatorska na ścianach, sklepieniu i stropach auli oraz przyległej do niej klatki schodowej.

Objęty wnioskiem budynek Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Gimnazjalnej 2 w Prudniku ujęty jest w wykazie wojewódzkiej ewidencji zabytków.


P. Gładki