



- LEGENDA**
- ŚCIANA O WYMAGANEJ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI120
  - ŚCIANA O WYMAGANEJ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60  
REI 60 DLA ŚCIAN KONSTRUKCYJNYCH
  - ŚCIANA O WYMAGANEJ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30
  - DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60
  - DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60
  - DRZWI WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ
  - Dojście ewakuacyjne
  - Przeście ewakuacyjne
  - Hydrant H25 (istniejące hydranty 52 należy wymienić)  
Gaśnica GP-6 ABC
  - Pomieszczenia w których przeprowadzono prace konserwatorsko - remontowe w latach 2014-2015

**EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ  
AKADEMII MUZYCZNEJ IM. G. I K. BACEWICZÓW W ŁODZI**

Adres inwestycji: 90-716 Łódź, ul. GDAŃSKA 32, dz. nr 425, obręb P-9

AKADEMIA MUZYCZNA w ŁODZI  
90-716 Łódź, ul. Gdańska 32

Opracowanie: mgr. inż. Sławomir Matczak nr upr. 412/2000  
rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

mgr. inż. Wiesław Sienkiewicz nr upr. 15/04/R/C,  
rzeczoznawca budowlany

Data: STYCZEŃ 2022r. Skala: 1:200 Nr rys.:

Tytuł rysunku: **Rzut 1 piętra**