



Uwagi:

- Do skucia tynk na wszystkich ścianach wewnętrznych
- Do odtworzenia tynk cementowo-wapienny wraz ze wzmocnieniem siatką Rapiatza w miejscach zarysowań ścian
- Na posadzkach należy wykonać warstwę wyrównawczą z wylewki samopoziomującej w celu wyrównania poziomu na całej powierzchni
- Do wymiany kratki ściekowe podłogowe- 2 szt
- Na posadzkach do ułożenia płytki ceramiczne mrozoodporne na kleju elastycznym-mrozoodpornym
- Na ścianach do ułożenia płytki ceramiczne mrozoodporne do wysokości 1,8 m na kleju elastycznym - mrozoodpornym
- Do wykonania parapety z płytek ceramicznych
- Do wyczyszczenia kanały wentylacyjne (3 sztuki) oraz założenia nowe kratki wentylacyjne
- Strop do ocieplenia styropianem gr 5 cm, wraz z siatką klejem oraz malowaniem

Projektował:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień specjalność	Podpis
Architektura			
Nazwa inwestycji: Modernizacja Budynku Ujęcia Wody Pitnej Łańcorona			
Jednostka ewid.:121804_2 Łanckorona		Obręb: 0003 Łanckorona	
Dz. nr: 2830/11;			
Inwestor: Gmina Łanckorona ul. Krakowska 8, 34–143 Łanckorona			
Nazwa rysunku: Pomieszczenia Ujęcia Wody – Rzut z góry			
Branża: ARCHITEKTURA	Data: 03.2025	Format rys.: A4	Skala: 1:100
			Rysunek nr: 1