

Załącznik nr 1 do Umowy

Wykaz urządzeń i systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz ich lokalizacje

Numer Części Zakupu	Adres	Rodzaj urządzenia (systemu)	Data instalacji (rok)	Typ urządzenia (split, multisplit, inny)	Marka (producent)	Ilość jednostek wewnętrznych	Ilość jednostek zewnętrznych	Model		Lokalizacja		Czynnik chłodniczy/ chłodzący	Urządzenie zgłoszone do CRO	Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy (bez uwzględnienia dodatkowych wymian filtrów)	Wymiana filtrów dwa razy w roku
								Jednostka wewnętrzna (symbol, typ)	Jednostka zewnętrzna (symbol)	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna				
Część I	I A 27-600 Sandomierz, ul. Żeromskiego 14	klimatyzator	2011	split	Mitsubishi Electric	1	1	PKA-RP100KAL ścienny	PUHZ-RP100YKA	pok. nr 008 serwerownia	elewacja I piętro	R410A	TAK	8	
		klimatyzator	2006	split	Fujitsu	1	1	ASY12USCCW ścienny	AOY12USCC	pok. nr 008 serwerownia	elewacja I piętro	R410A		8	
		klimatyzator	2006	split	Fujitsu	1	1	ASY9RSD ścienny	AOY9RSD	pok. nr 007	elewacja I piętro	R22		8	
		system klimatyzacji	2011	agregat wody lodowej	Galletti		1		LCE104CQ		przy budynku	R410A woda lodowa	TAK	8	
		system klimatyzacji	2011	klimakonwektor	Galletti	1		ESTRO F95C kanałowy	jw.	sala konferencyjna przyziemie	jw.	woda lodowa		8	
		system klimatyzacji	2011	klimakonwektor	Galletti	4		ESTRO F6C kanałowy	jw.	sala konferencyjna przyziemie	jw.	woda lodowa		8	
		system klimatyzacji	2011	klimakonwektor	Galletti	13		ESTRO F7C kanałowy	jw.	pomieszczenie biurowe	jw.	woda lodowa		8	
		system klimatyzacji	2011	klimakonwektor	Galletti	1		ESTRO F8C kanałowy	jw.	pomieszczenie biurowe pok. 200	jw.	woda lodowa		8	
		system klimatyzacji	2011	klimakonwektor	Galletti	13		WH 10 ścienny	jw.	pomieszczenie biurowe	jw.	woda lodowa		8	

		system klimatyzacji	2011	klimakonwektor	Galletti	15		WH 20 ścienny	jw.	pomieszczenie biurowe	jw.	woda lodowa		8	
		wentylator	2011	wentylator wywiewny dwubiegowy	Helios	5		ELS 60/30		pomieszczenie sanitarne				8	czyszczenie
		wentylator	2010	wentylator wywiewny jednobiegowy	brak danych	2		brak danych		pomieszczenie sanitarne				8	czyszczenie
		system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej	2011	centrala wentylacyjna	Dospel	1		ERATO 1/0-149D/1-1;1-1/P;L		poddasze		woda lodowa		8	TAK
		system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej	2011	rekuperator	Mitsubishi Electric	1		LGH-25 RX-E		przyziemie - pomieszczenie magazynowe		brak		4	
		system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej	2011	rekuperator	Mitsubishi Electric	1		LGH-35 RX-E		parter korytarz nad salą konferencyjną		brak		4	
		system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej	2011	rekuperator	Mitsubishi Electric	1		LGH-100 RX-E		sala konferencyjna przyziemie		brak		4	
		system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej	2011	nawiewniki i wywiewniki	brak danych	128				pomieszczenie biurowe				8	
	I B 39-400 Tarnobrzeg, ul. Gazowa 2	klimatyzator	2009	split	LG Electronics	1	1	S09AT ścienny	S09AT	Pomieszczenie dawnej kasy - 1 szt. Pokój kierownika BOK - 1 szt.	elewacja - parter	R410A		8	
		klimatyzator	2016	split	LG Electronics	1	1	P24EN NSK ścienny	P24EN	Sala obsługi	ściana	R410A		8	
		klimatyzator	2020	split	GREE	1	1		GWH12QB-K6DNB8I; nr fab: 63229995702	Pokój Kierownika	elewacja	R-32		8	
	I C 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Żabia 14	klimatyzator	2009	split	Sharp	2	2	AYAP7FHR ścienny	AEA7FHR	Sala Obsługi	Ściana boczna, elewacja - zwyzka	R410A		8	

3

	I F 39-300 Mielec ul. Sienkiewicza 9	Klimatyzator	2014	split	Mitsubishi Electric	1	1	MSZ-HJ25VA	MUZ-HJ25VA	pomieszczenie biurowe		R410A		8	
		Klimatyzator	2014	split	Mitsubishi Electric	1	1	MSZ-HJ50VA	MUZ-HJ50VA	pomieszczenia biurowe		R410A		8	
	I G 33-100 Tarnów ul. Wita Stwosza 7	kurtyna powietrzna	brak danych	kurtyna powietrzna	Dimplex	3		AC6N		hol wejściowy				4	
		klimatyzator	2009	split	Hitachi	1	1	RAS-25FH5 ścienny	RAC-25YH6	pokój socjalny I p.	elewacja na wysokości 2-3 m	R410A		8	
		klimatyzator	brak danych	split	Fujitsu	1	1	ASY12USCCW ścienny	b/d	parter pomieszczenie pogotowia	elewacja 2-3 m(wjazd do garażu + pochyły podjazd)			8	
		klimatyzator	2013	system VRF	Fujitsu	34	7	AU07/09/12/14/18UF AARR	A054UJBMR	pomieszczenia biurowe	dach	R410A	TAK	8	
		klimatyzator	2013	system multisplit	Fuji	11	3	RCG07/09/12/14/18/L VLA	ROG30LVLA	pomieszczenia burowe	dach	R410A	TAK	8	
		klimatyzator		split	Sharp	1	1	AY-AP18GR	AE-A18GR	pomieszczenie pogotowia	wjazd do garażu	R410A		8	
		System wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej	2016	Centrale wentylacyjne NW1; NW2; NW3; NW4; NW5	VBW		5				Dach; Elewacja			8	TAK
		System wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej	2016	agregat chłodniczy	Mitsubishi Electric		1		PUHZ-ZRP50VKA		Dach	R-410	TAK	8	

			System wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej	2016	agregat chłodniczy			2		PUHZ-ZRP140V(Y)KA		Dach	R-410	TAK	8	
			System wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej	2016	Anemostaty, nawiewniki i wywiewniki	brak danych	115		brak danych		pomieszczenia biurowe				8	
			klimatyzator	2020	split	GREE	1	1		GUD71W/NhA-T nr fab: 9M77700006943			R-32		8	
			klimatyzator	2020	split	GREE	1	1		GUD71W/NhA-T nr fab: 9M77700006997			R-32		8	
			klimatyzator	2020	split	GREE	1	1		GUD71W/NhA-T nr fab: 9M77700007003			R-32		8	
			klimatyzator	2020	split	GREE	1	1		GUD71W/NhA-T nr fab: 9M77700007004			R-32		8	
		I H 38-400 Krosno ul. Lewakowskiego 11	Klimatyzatory	2013	Split	REMKO	2	2	RKL460	Brak tabliczek znamionowych	pomieszczenie biurowe, pokój kierownika	zewnętrzna ściana budynku	R 410A		8	
Część II	II A 32-400 Myślenice ul. H. Jordana 1A		klimatyzator	2011	split	MDV-Midea	1	1	MSR1-12HRN1-QC2 ścienny	MOB2-12HN1-QC2	Sala obsługi - ściana wewnętrzna	Elewacja	R410A		8	
			klimatyzator	2011	split	MDV-Midea	1	1	MSR1-09HRN1-QC2 ścienny	MOA1-09HN1-QC2	Pokój kierownika	Elewacja	R410A		8	
			kurtyna powietrzna	2011	kurtyna powietrzna	Stowest	1		RM-1210-D Duo Speed		wejście główne do sali obsługi				4	

		II B 32-020 Wieliczka, ul. Legionów 20	klimatyzator	2009	split	Midea	1	1	MSG-18HRN2 ścienny	brak danych	Sala Obsługi Klienta	Elewacja	brak danych	8	
		II C 30-149 Kraków, ul. Balicka 84	klimatyzator	2016	split	LG Electronics	1	1	P12EN	P12EN.UA3	sala obsługi	elewacja	R410A	8	
			klimatyzator	2016	split	LG Electronics	1	1	P12EN	P12EN.UA3	sala obsługi	elewacja	R410A	8	
			klimatyzator	2016	split	LG Electronics	1	1	P12EN	P12EN.UA3	sala obsługi	elewacja	R410A	8	
			klimatyzator		split	MDV-Midea	1	1	MSR1-12HRN1-QC2 ścienny	MOB2-12HN1-QC2	pomieszczenie kierownika	elewacja	R410A	8	
			klimatyzator		split	LG Electronics	1	1		S12EQ	poczekalnia	elewacja	R-32	8	
		II D 33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 105	klimatyzator	2012	split	Sinclair	1	1	ASH-09 AP ścienny	ASH-09 AP	pok. nr 4 - parter	zewnętrzna ściana budynku	R410A	8	
			klimatyzator	2010	split	Fujitsu	1	1	ASY24UB ścienny	AOY24UB	sala obsługi - parter	zewnętrzna ściana budynku	R410A	8	
			Klimatyzator	2018	Split	LG	1	1	S12EQ UA3	S3UH12J3AA nr fab. 905TKGX37983	Sala obsługi- parter	zewnętrzna ściana budynku	R-32	8	
		II E 33-380 Krynica Zdrój, ul. Stara Droga 30	klimatyzator	2017	multisplit	Mitsubishi Electric	2	1	MSZ-DM25VA MSZ-DM35VA	MXZ-2DM40VA	pokój kierownika; sala obsługi	elewacja ściana przy wejściu	R410A	8	
		II F 32-700 Bochnia, ul. Sądecka 10	klimatyzator	2016	split	LG Electronics	1	1	P24EN.NSK	P24EN.UUE	sala obsługi	elewacja zaplecze	R410A	8	

II G 31-060 Kraków ul. Gazowa 14 B		klimatyzator	2016	split	LG Electronics	1	1	P24EN.NSK	P24EN.UUE	sala obsługi	elewacja zaplecze	R410A		8	
		system klimatyzacji	2013	klimakonwektory	AERMEC	96		FCL32;36;42;62;82;FC X22;32;36;42;50;60,62 ;82;102; FVCL62		biurowiec		woda lodowa		8	
		kurtyna powietrzna	2013	kurtyna powietrzna	Euroheat	1		VTS 150		sala obsługi				4	
		kurtyna powietrzna	2013	kurtyna powietrzna	Euroheat	1		VTS 200		sala Contact Center				4	
		klimatyzator	2013	split	Mitsubishi Electric	1	1	SRK50ZJ-S	SRC50ZJ-S	serwerownia	dach	R410A		8	
		Klimatyzator	2013	split	Mitsubishi Electric	1	1	SRK50ZJ-S	SRC50ZJ-S	serwerownia	dach	R410A		8	
		Klimatyzator	2013	split	Mitsubishi Electric	2	1	SRK35ZJ-S	SCM50ZJ-S	sala konferencyjna	dach	R410A	TAK	8	
		Klimatyzator	2013	split	Mitsubishi Electric	2	1	FDTC35VD	SCM71ZJ-S	sala konferencyjna	dach	R410A	TAK	8	
		Klimatyzator	2013	split	Mitsubishi Electric	1	1	FDU250VD	FDC250VS	serwerownia	dach	R410A	TAK	8	
		Klimatyzator	2013	split	Mitsubishi Electric	1	1	FDU250VD	FDC250VS	serwerownia	dach	R410A	TAK	8	
		Centrale wentylacyjne	2013	Centrale wentylacyjne	Frapol		10		AF 10 P40; AF 05 S P40; AF 05 S P41; AF 00 P40 - 3 szt; AF 05 P40; AF 25		Garaż i budynek	Glikol		8	TAK

									P40- 2 szt; AF 05 P40 - 2 szt						
		Anemostaty	2013	Anemoststy		256					budynek biurowy			8	
		Klimatyzator	2022	split	Mitsubishi Electric	1	1							8	
		system klimatyzacji	2018	Kasetonowy 5 sztuk	AUX	5	3	AUX	2 szt. AM2- H18/4DR1A, 1 szt. AL.- H18/4DR1H(U)	pomieszczenie biurowe	budynek biurowy	R410A		8	
Część III	III A 35-205 Rzeszów, ul. Wspólna 5	klimatyzator	2011	split	Chigo	1	1	CS-51V3A-P87AE2D ścienny	CS-51V3A	sala obsługi - parter	elewacja I piętro	R410A		8	
		klimatyzator	2012	split	Chigo	1	1	CS-35H3A-M94AY1 ścienny	CS-35H3A	serwerownia - IV piętro	elewacja IV piętro	R410A		8	
		Układ klimatyzacji – P1/3	2020	Układ klimatyzacji	Hisense	1	19		AVWT-136HKFSE QSY9LTCT100C	I i III Piętro	Przy budynku za szybem windy	R410A	TAK	8	
		Układ klimatyzacji P2/4	2020	Układ klimatyzacji	Hisense	1	18	AVS-07HJFTDD; AVS-09HJFTDD; AVS-12HJFTDD; AVV-17URSCA	AVWT-136HKFSE QSY9LTCT1008	II i IV piętro	Przy budynku za szybem windy		TAK	8	
		Układ klimatyzacji P5	2020	Układ klimatyzacji	Hisense	1	12		AVW-96HKFH QSXXAT4U100U	V piętro	Przy budynku za szybem windy		TAK	8	
		klimatyzator	2010	multisplit	LG Electronics	5	1	MS09AH - 4 szt. ścienny MS12AH - 1 szt. ścienny	FM40AH	pomieszczenia biurowe I piętro - Dyrekcja i sekretariat	elewacja II piętro	R410A	TAK	8	

klimatyzator	2009	multisplit	LG Electronics	3	1	MS07AH - 1 szt. ścienny MS09AH - 1 szt. ścienny MS12AH - 1 szt. ścienny	FM25AH	pomieszczenia biurowe na III piętrze	elewacja II piętro	R410A		8	
system klimatyzacji i wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej	2000	centrala wentylacyjna	Swegon (PM-LUFT)	1		GOLD-4-5-cc		pomieszczenie techniczne - VI piętro		woda lodowa		8	TAK
system klimatyzacji i wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej	2000	centrala wentylacyjna	VTS	1		SV2		pomieszczenie techniczne - VI piętro		woda lodowa		8	TAK
system klimatyzacji i wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej	2000	agregat wody lodowej	Clivent	1		MCA 91 WRA(N) 101 (-242)		pomieszczenie techniczne - VI piętro		R407C woda lodowa	TAK	8	
system klimatyzacji i wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej	2000	centrala wentylacyjna	VTS	1		CV-A1		piwnica		woda lodowa		8	TAK
system klimatyzacji i wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej	2000	nawiewniki i wywiewniki	brak danych	200		brak danych		pomieszczenie biurowe				8	
agregat wody lodowej dla potrzeb klimatyzacji		zespół urządzeń agregat wody lodowej + skraplacz +	Aermec WRL 200E		1	Aermec WRL 200E agregat o mocy 60 kW, SaP 0300 - zbiornik buforowy wody	Aermec typ CSEX 8014 STD skraplacz	pomieszczenie techniczne GOLD - 6 piętro	elewacja zewnętrzna od ul. Wspólnej - 6 piętro	woda wodociagowa (agregat)/ R410A (skraplacz)	TAK	8	

				zbiornik bufor wody 150 l											
		Klimatyzator	2019	split	GREE	5	1	GREE GWH09QB-K6DNB2C/I - 1 SZT; GREE GWH12QC-K6DNB2C/I - 4 SZT		sala obsługi klienta nr 2, parter	elewacja zewnętrzna od ul. Wspólnej - 1 piętro	R410A		8	
	III B 24-100 Puławy, ul. Kołłątaja 24	klimatyzator	2009	split	Fujitsu	1	1	ASY18UB ścienny	AOY18UNBNL	serwerownia	elewacja na wysokości 3 m	R410A		8	
		klimatyzator	2009	multisplit	Fujitsu	6	1	AUYA25LATF - 2 szt.kasetonowyAUYA 20LATF - 1 szt.kasetonowyASYE09LACF - 2 szt.ściennyASYE12LACF - 1 szt.ścienny	AJYA90LBTF	pomieszczenie biurowe	dach	R410A	TAK	8	
		system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej	2009	centrala wentylacyjna	Dospel		1		TAMPA 1/N-5D/1-1/L część nawiewna O/W-128 B/1-1/P część wywiewna		dach			8	TAK
		system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej	2009	nawiewniki i wywiewniki	brak danych	32		brak danych		pomieszczenie biurowe				8	
	III C 20-481 Lublin, ul. Olszewskiego 2B	system klimatyzacji	2007-2009	gazowa pompa ciepła	Sanyo		1		SGP-E240K1GU2W		przy budynku	R410A	TAK	8	
		system klimatyzacji	2007-2009	gazowa pompa ciepła	Sanyo		1		SGP-E190K1GU2W		przy budynku	R410A	TAK	8	
		system klimatyzacji	2007-2009	klimatyzator	Sanyo	4		SPW-KR74GXH56B ścienny		pomieszczenie biurowe		R410A		8	
		system klimatyzacji	2007-2009	klimatyzator	Sanyo	3		SPW-KR94GXH56B ścienny		pomieszczenie biurowe		R410A		8	

		system klimatyzacji	2007-2009	klimatyzator	Sanyo	6		SPW-KR124GXH56B ścienny		pomieszczenie biurowe		R410A		8	
		system klimatyzacji	2007-2009	klimatyzator	Sanyo	14		SPW-KR164GXH56B ścienny		pomieszczenie biurowe		R410A		8	
		system klimatyzacji	2007-2009	klimatyzator	Sanyo	2		SPW-FTR124EXH56B podsufitowy		pomieszczenie biurowe		R410A		8	
		system klimatyzacji	2007-2009	klimatyzator	Sanyo	10		SPW-K075XH ścienny		pomieszczenie biurowe		R410A		8	
		system klimatyzacji	2007-2009	klimatyzator	Sanyo	2		SPW-XM075XH kasetonowy Mini		pomieszczenie biurowe		R410A		8	
		system klimatyzacji	2007-2009	klimatyzator	Sanyo	3		SPW-K125XH ścienny		pomieszczenie biurowe		R410A		8	
		system klimatyzacji	2007-2009	klimatyzator	Sanyo	2		SPW-T185XH podsufitowy		pomieszczenie biurowe		R410A		8	
		klimatyzator	2016	split	Panasonic	1	1	CS-E12PKEA	CU-E12PKEA	serwerownia parter	elewacja	R410A		8	
		klimatyzator	2009	split	Mitsubishi Electric	1	1	MSC-GE35VB ścienny	MU-GA35VB	serwerownia	elewacja I piętro	R410A		8	
		klimatyzator		split	Mitsubishi Electric	1	1	MSC-12RV ścienny	MCI-A2RV	serwerownia	elewacja I piętro	R22		8	
		klimatyzator	brak danych	split	Fujitsu	1	1	ASY12USCC	AOY12USCC	pomieszczenie biurowe	elewacja	R410A		8	

		klimatyzator	brak danych	split	Fujitsu	1	1	ASY12USCC	AOY12USCC	pomieszczenie biurowe	elewacja	R410A		8	
		kurtyna powietrzna	brak danych	kurtyna powietrzna	Frico	2		AD210E06		korytarz parter				4	
	III D 37-700, Przemysław, ul. 3 Maja 4	klimatyzator	2015	split	Fuji	1	1	RSG07LMCA	ROG07LMCA	pomieszczenie biurowe	lokalizacja na elewacji na wysokości 3m.	R410A		8	
		klimatyzator	2015	split	Fuji	1	1	RSG14LMCA	ROG14LMCA	pomieszczenie biurowe	lokalizacja na elewacji na wysokości 3m.	R410A		8	
	III E 22-100 Chełm ul. Lubelska 73	klimatyzator	2021	split	AUX	1	1	18-FH1	18-FH0	pomieszczenie biurowe	elewacja	R-32		8	
		klimatyzator	brak danych	split	Fujitsu	1	1	ASYG18LFGA	AOY18LFC	pomieszczenie biurowe	elewacja	R410A		8	
		Klimatyzator	brak danych	split	Midea	1	1	MSMABU-12HRDN1	MOABA03-12HFN1	Pomieszczenie biurowe	elewacja			8	
		kurtyna powietrzna	brak danych	kurtyna powietrzna	Falco	1		AC200		wejście do biura				4	
	III F 38-500 Sanok ul. Sobieskiego 12	Klimatyzator	2020	split	ROTENSO	1	1	nr fab: 3409506350** C160150072	H100Wm4 R13			R-32		8	
		Klimatyzator	2015	split	LG Electronics	1	1	P18EL	P18EL	pomieszczenie biurowe		R410A		8	
		Klimatyzator	2015	split	LG Electronics	1	1	P09RL	P09RL	pomieszczenie biurowe		R410A		8	

	III G 22-400 Zamość ul. Piłsudskiego 35	klimatyzator	brak danych	split	Fujitsu	2	2	AOYA12L	ADYA12L	Sala obsługi, pokój kierownika	elewacja	brak danych		8	
		klimatyzator	brak danych	split	Fujitsu	1	1	ARYA24LA	AOYA24LA	Sala obsługi	elewacja	brak danych		8	
		system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej	brak danych	centrala wentylacyjna	EKOZEFIR		1	brak danych	brak danych	pomieszczenie biurowe				8	Tak
		system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej	brak danych	nawiewniki, wywiewniki	brak danych	10		brak danych		pomieszczenia biurowe				8	
		kurtyna powietrzna	brak danych	kurtyna powietrzna	Frico Thermozone	1		AD 200		wejście do biura				4	
	III H 23-200 Kraśnik Al. Niepodległości 25L	klimatyzator	2016	split	Rotenso	1	1	K50VI	K50VO	sala obsługi	elewacja	R410A		8	
		klimatyzator	2016	split	Rotenso	1	1	K26VI	K26VO	archiwum	elewacja	R410A		8	
		klimatyzator	2016	split	Rotenso	1	1	K26VI	K26VO	pokój kierownika	elewacja	R410A		8	
	III I 37-300 Leżajsk ul. Polna 8A	Klimatyzator	2017	split	Fujitsu DC inwerter	1	1	ASYG18LFCA	AOYG18LFC	sala obsługi	budynek biurowy	R410A		8	
	III J 20-108 Lublin, al.. Uni Lubelskiej 2	pompa ciepła	brak danych	jednostka chłodnicza	Climate Master	1	1	MTCH036AUF30CLF F	brak danych	Sala obsługi	Galeria			16	Tak
	III K 37-500 Jarosław Grucy 4	Klimatyzator	2021	split	GREE	1	1	GWH09AGA K6DNA1A/I	GWH09AGA K6DNAIA/0	Pokój Kierownika	Elewacja	R-32		6	

		Klimatyzator	2021	split	GREE	1	1	GWH09AGA K6DNA1A/I	GWH09AGA K6DNAIA/0	Zaplecze	Elewacja	R-32		6	
		Klimatyzator	2021	split	C&H	1	1	CH-IC071RK	CH-IU071RK	Sala obsługi	Elewacja 3,5 m	R-32		6	

Wykonywanie przeglądów okresowych, konserwacji, napraw instalacji i urządzeń wentylacyjnych

i klimatyzacyjnych w lokalach i budynkach PGNIG Obrót Detaliczny Region Karpacki, CRZ: NP/OD/24/0387/OD/WAOK
